

車両情報シート

No	管理番号	33513	形状	トレーラ コンテナ
	車名	フルハーフ	通称名	
	型式	KFKGG340W	車台番号	KFKGG340W-80245

基本情報	年式	平成28 (2016) 年 8 月
	車両総重量	35,340 kg
	最大積載量	30,480 kg
	車検	抹消 [年 月 日]
	積載クラス	その他 [36t枠]
	車体 長さ	車検証 12540 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2460 mm 実測 mm
	車体 高さ	車検証 1570 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有
	軸数[タイヤ総数]	3軸 [12輪] タイヤ総数その他: []
	エアサス	無
	リフトアクスル	無
	ランディングギア	有 [電動: 無]
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など	

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2023/7/25

トレーラ 台車 ・ 平

上物情報1 (荷台)	メーカー	日本フルハーフ []
	型式	KFKGG340W
	製造番号[年式]	C2J0293 [平成28年 8月]
	床材質・形状	
	二重張り	無
	内寸法 長	mm
	内寸法 幅	mm
	内寸法 高	mm
	リアあおり 高	mm
	床面地上高	mm
	床フック	対 []
	スタンション	個
	中間柱	
	ラッシングレール	段
	横根太	
載替	無	
その他情報	40フィート	

車両チェックシート

Table with vehicle details: 管理番号 33513, 車名 フルハーフ, 型式 KFKGG340W, 形状 トレーラ コンテナ, 通称名, 車台番号 KFKGG340W-80245

日付:

トレーラ 台車・平

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, フローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 足廻り and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション, クラッチ, クラッチ マスターオイル, プロペラドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケーター.

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Lists equipment like スペアキー, 整備記録簿, フロアマット, etc.

Tire diagram showing R1-R4 positions with a grid for tread depth (mm) and tire size information (11R22.5 14PR, 11R22.5 16PR).

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

管理番号	33513	形状	トレーラ コンテナ
車名	フルハーフ	通称名	
型式	KFKGG340W	車台番号	KFKGG340W-80245

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦	()	
破損	()	コーションプレート	有	
スイッチ類	()	フロントガラス状態	[]	
汚れ			傷の程度 []()	
欠品	()	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	