車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2021/3/12

粉流体運搬車

No				
	管理番号	23580	形状	粉粒体運搬車
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
	型式	KL-FU50JNY	車台番号	FU50JNY-520196

基本情報	年式	平成14 (2002) 年 3 月
	エンジン型式	6M70
	排気量	12,880 cc
	馬力	350 ps
	最大積載量	10,120 kg
	車検	有 [平成23 年 3 月 3 日]
	積載クラス	大型
	車体 長さ	車検証 9380 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2940 mm 実測 mm
	車体 高さ	車検証 3358 mm 実測 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	143 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (平成13 年 11 月)
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	有
	PM装置	無
	燃料タンク	200 L + L + L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	無
	駆動方式	6×2(後2軸)
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 [ ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

上物情報1	メーカー	新明和 [ ]
	型式	BA135-55A
	製造番号[年式]	F301333002 [年 月]
	品名	焼却灰
	比重	0.75
	タンク容積	13.49 L
	タンク層	1 層
	マンホール数	2 個
	コンプレッサー	HORI [ ]
	タンク材質	鉄
	載替	不明
	その他情報	

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

日付:

粉流体運搬車

管理番号	23580	形状	粉粒体運搬車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	KL-FU50JNY	車台番号	FU50JNY-520xxx

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スペアキー キャブ	無	
	スペアキー 燃料タンク	無	
	スペアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係（外装）	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯（マーカー）		△	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係（内装）	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係（バッテリー）	セルモータ		○	
	バッテリー（ターミナル）		○	
	オルタネータ（ダイナモ）		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター（警告）ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	コンプレッサー作動確認		○	
	圧力・排出確認		○	
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]



・タイヤサイズ　F 11R22.5

R 11R22.5

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
＊必須 各タイヤのタイヤパターンを(　　)に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
＊必須 各タイヤのホイールを(　　)に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など(　　)に記入
＊ない場合は記載不要

点検結果:　○:良好　△:継続的な点検が必要　×:要修理・交換
対応:　R: 修理　P: 交換　S: 清掃　O: 給油(水)

Copyright (c) 2018 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved

車両チェックシート

日付:

粉流体運搬車

管理番号	23580	形状	粉粒体運搬車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	KL-FU50JNY	車台番号	FU50JNY-520xxx

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者　報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	（　不明　）	エアコンコントロール音がする
破損	無　（　）	キャブ・コーションプレート	有	タンク、マンホール ルブかたい
スイッチ類	良好　（　）	フロントガラス状態	[　]	タンクサビ有
汚れ	少ない		傷の程度 [　点キズ　]（　）	
欠品	無　（　）	シャーシ　サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	（　不明　）	
		ボデー修復暦	（　不明　）	

Copyright (c) 2018 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.