車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2022/9/14

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

No	管理番号	32201	形状	ウイング
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2PG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7157528

基本情報		
	年式	令和3 (2021) 年 1 月
	エンジン型式	4HK1
	排気量	5,190 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	2,850 kg
	車検	有 [令和5 年 1 月 14 日]
	積載クラス	中型(8t未満)
	車体 長さ	車検証 8700 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体 高さ	車検証 3510 mm 実測 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報		
	走行km	77 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和2 5 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	無
	PM装置	無
	燃料タンク	200 L + L + L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類		
	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

上物情報1（荷箱）		
	メーカー	トランテックス [ ]
	型式	
	製造番号[年式]	W002G08-04 [年 月]
	床材質・形状	木 [ ]
	内寸法 長	6270 mm
	内寸法 幅	2410 mm
	内寸法 高	2430 mm
	間口 幅	2370 mm
	間口 高	2330 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	950 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	5 対 [引出]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 [ ]
	横根太	アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2（冷凍機）		
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ～ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	有 ＊有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3（ゲート）		
	形状	[ ] ＊跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

2

日付:　2022/9/14

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

管理番号	32201	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7157528

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	ｽﾍﾟｱｷｰ キャブ	無	
	ｽﾍﾟｱｷｰ 燃料タンク	無	
	ｽﾍﾟｱｷｰ 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係（外装）	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯（マーカー）		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係（内装）	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係（バッテリー）	セルモータ		○	
	バッテリー（ターミナル）		○	
	オルタネータ（ダイナモ）		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター（警告）ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○	
	ウイングシリンダー		○	
	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動			
	エバポレータ	ファン・風量		
		異音		
	コンプレッサー	ベルト張・鳴		
	コンデンサ	異音		
		ファンモータ		
	冷媒サイトグラス	色・量		
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]

FF		9 （3 B　）	9 （3 B　）	
FR		（　　）	（　　）	
RF	6 （3 B　）	5 （3 B　）	5 （3 B　）	6 （3 B　）
RR	（　　）	（　　）	（　　）	（　　）
	スペア	8 （1 B　）	（　　）	

・タイヤサイズ　F 225/70R16

R 〃

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
＊各タイヤのタイヤパターンを（　　）に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄（メッキ）
＊各タイヤのホイールを（　　）に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など（　　）に記入
＊ない場合は記載不要

点検結果:　○:良好　△:継続的な点検が必要　×:要修理・交換
対応:　R: 修理　P: 交換　S: 清掃　O: 給油（水）

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

3

日付:　2022/9/14

管理番号	32201	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7157528

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者　報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 (　　)	
破損	無 (　　)	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 (　　)	フロントガラス状態	良好 [　　]	
汚れ	少ない		傷の程度 [　　](　　)	
欠品	有 (シガライター　)	シャーシ　サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 (　　)	
		ボデー修復暦	無 (　　)	

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd.　All Rights Reserved.