車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付： 2022/10/19

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

No

管理番号	32399	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	LKG-CYZ77AM	車台番号	CYZ77AM-7000034

基本情報	年式	平成22 (2010) 年 12 月
	エンジン型式	6UZ1
	排気量	9,830 cc
	馬力	400 ps
	最大積載量	10,700 kg
	車検	有 [令和4 年 12 月 14 日]
	積載クラス	大型
	車体 長さ	車検証 9370 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体 高さ	車検証 3230 mm 実測 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	742 千km [実走]
	タコグラフ	無 [ ] (年 月)
	シフト	MT 16 速 セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	有
	PM装置	有
	燃料タンク	290 L + L + L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×4
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 [ ]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

上物情報1 (ボデー)	メーカー	小平産業 [ ]
	型式	DM17-10L
	製造番号[年式]	1011007 [年 月]
	内寸法 長	6820 mm
	内寸法 幅	2360 mm
	内寸法 高	1010 mm リア：900mm
	床厚み	6 mm 二重張 [無]
	ボデー材質1	ステンレス
	ボデー材質2	不明
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	無 [ ]( )
	底形状	角底
	形状(小型)	
	載替	無
	その他情報	土砂禁

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[ ]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅： mm 高： mm
	ストッパー迄寸法	幅： mm 高： mm
	その他情報	

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

日付：

ダンプ・ダンプ（土砂禁）・クレーン付ダンプ

管理番号	32399	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	LKG-CYZ77AM	車台番号	CYZ77AM-7000034

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	△	鳴き小
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スペアキー キャブ	有	
	スペアキー 燃料タンク	無	
	スペアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係（外装）	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯（マーカー）		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係（内装）	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		△	助手席側開かず
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係（バッテリー）	セルモータ		○	
	バッテリー（ターミナル）		○	
	オルタネータ（ダイナモ）		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター（警告）ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
	ホイスト		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	曲がり・ねじれ		○	
	その他 損傷		○	
	クレーン作動			
	作動油・量・漏れ			
	ラジコン操作			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
	その他 損傷			
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]

FF		8 （1 A）	8 （1 A）	赤枠のみ 14PR
FR		（ ）	（ ）	
RF	2 （3 A）	1 （3 A）	1 （1 A）	1 （1 A）
RR	1 （1 A）	1 （1 A）	1 （1 A）	3 （1 A）
	スペア	2 （1 A）	（ ）	

・タイヤサイズ　F 11R22.5 16PR
R 11R22.5 16PR

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
＊各タイヤのタイヤパターンを（　　　）に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄（メッキ）
＊各タイヤのホイールを（　　　）に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など（　　）に記入
＊ない場合は記載不要

点検結果：　○：良好　△：継続的な点検が必要　×：要修理・交換
対応：　R：修理　P：交換　S：清掃　O：給油（水）

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

管理番号	32399	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	LKG-CYZ77AM	車台番号	CYZ77AM-7000034

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態











記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者　報告欄
シート破れ	有		キャブ修復暦	無	( )	
破損	有	(運転席側P/Wスイッチ割れ)	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	( )	フロントガラス状態	傷あり	[ ]	
汚れ	中				傷の程度 [点キズ]( )	
欠品	有	(オープントレイ欠)	シャーシ　サビ	小		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	( )	
			ボデー修復暦	無	( )	

Copyright (c) 2021 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.