車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付:　2023/11/10

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

No				
	管理番号	34496	形状	冷凍ウイング
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	QPG-FW1EXEG	車台番号	FW1EXE-18838

基本情報		
	年式	平成29 (2017)　年　2 月
	エンジン型式	E13C
	排気量	12,910 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	12,700 kg
	車検	抹消　[　年　月　日]
	積載クラス	大型
	車体　長さ	車検証　11980 mm　実測　mm
	車体　幅	車検証　2490 mm　実測　mm
	車体　高さ	車検証　3780 mm　実測　mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報		
	走行km	603 千km　[　実走　]
	タコグラフ	有　[　別体　]　(　平成28 年　10　月　)
	シフト	MT　7 速　セミATの場合⇒ [　] 他(　)
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH　[　ドラム　]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有　[　リターダ　]　リターダの場合⇒　[　永久磁石　]
	エアサス	有　[　リア　]
	速度抑制装置	有
	PM装置	有
	燃料タンク	300　L　+　200　L　+　L
	燃料	軽油　[　]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	8×4
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類		
	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有　[　オート　]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有　ヒーター付
	電動ミラー	有
	オーディオ	無　[　]　[　・　・　]
	ETC	無
	バックカメラ	有　[　カラー　]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

上物情報1（荷箱）		
	メーカー	トレクス　[　]
	型式	
	製造番号[年式]	16W-10452　[　年　月]
	床材質・形状	木　[　フラット　]
	内寸法　長	9510　mm
	内寸法　幅	2400　mm
	内寸法　高	2590　mm
	間口　幅	2370　mm
	間口　高	2490　mm
	サイドドア	無　[　]
	サイドドア寸法	幅:　mm　高:　mm
	床面地上高	1040　mm
	ラッシングレール	2　段
	床フック	9　対　[引出]
	スタンション	個
	壁厚	サイド:　32　mm　リア:　30　mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無　[　]
	横根太	アルミ
	載替	
	その他情報	センターローラー付

上物情報2（冷凍機）		
	メーカー	菱重　[　]
	型式	TDJS50A-L2
	製造番号[年式]	685502045BL　[平成28 年　月]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30　度 ～　-30　度
	冷却テスト	外気温　20　度　3　h →　4.7　度
	スタンバイ装置	無　＊有の場合→ [コード　]
	アワメータ	EG　h　スタンバイ　h
	その他情報	

上物情報3（ゲート）		
	形状	[　] ＊跳上の場合⇒ [　]
	メーカー	[　]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅:　mm　高:　mm
	ストッパー迄寸法	幅:　mm　高:　mm
	その他情報	

Copyright (c) 2023 TRUCK-ONE Co., Ltd.　All Rights Reserved.

車両チェックシート

2

管理番号	34496	形状	冷凍ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FW1EXEG	車台番号	FW1EXE-18838

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	△	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	△	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	ｽﾍﾟｱｷｰ キャブ	有	
	ｽﾍﾟｱｷｰ 燃料タンク	無	
	ｽﾍﾟｱｷｰ 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係（外装）	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯（マーカー）		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係（内装）	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ			
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係（バッテリー）	セルモータ		○	
	バッテリー（ターミナル）		○	
	オルタネータ（ダイナモ）		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター（警告）ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○	
	ウイングシリンダー		○	
	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]

FF		8 (3 A)	8 (3 A)	
FR		8 (3 A)	8 (3 A)	
RF	7 (3 A)	7 (3 A)	9 (3 A)	8 (3 A)
RR	6 (3 A)	6 (3 A)	5 (3 A)	5 (3 A)
	スペア	10 (3 A)	( )	

・タイヤサイズ　F 245/70R 19.5

R 245/70R 19.5

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
＊各タイヤのタイヤパターンを（　　）に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄（メッキ）
＊各タイヤのホイールを（　　）に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など（　　）に記入
＊ない場合は記載不要

点検結果:　○:良好　△:継続的な点検が必要　×:要修理・交換
対応:　R: 修理　P: 交換　S: 清掃　O: 給油（水）

Copyright (c) 2023 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

管理番号	34496	形状	冷凍ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FW1EXEG	車台番号	FW1EXE-18838

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	( )	
破損	有	(助手席側灰皿蓋破損)	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	( )	フロントガラス状態	傷あり	[ ]	
汚れ	中			傷の程度	[点キズ]( )	
欠品	有	(オープントレイ欠)	シャーシ サビ	中		
	有	(オーディオ欠)	フレーム曲がり・修復暦	無	( )	
その他			ボデー修復暦	無	( )	

Copyright (c) 2023 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.