

車両情報シート

No	管理番号	19861	形状	冷凍車
	車名	UDトラックス	通称名	クオン
	型式	PKG-CD4ZL	車台番号	CD4ZL-20xxx

基本情報	年式	平成19(2007)年	5月
	エンジン型式	GE13	
	排気量	13,070 cc	
	馬力	410 ps	
	最大積載量	12,700 kg	
	車検	検切 [年 月 日]	
	積載クラス	大型	
	車体長さ	車検証 11961 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 3790 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	795 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (平成19年 2月)	
	シフト	セミAT 6速 セミATの場合⇒ [イスコット] 他 ()	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	有	
	PM装置	有	
	燃料タンク	300 L + 300 L + L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2(後2軸)	
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有 [社外] [CD . .]	
	ETC	有	
	バックカメラ	無 []	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/3/9

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	矢野特殊 []	
	型式		
	製造番号[年式]	[年 月]	
	床材質・形状	アルミ [キーストン]	
	内寸法 長	8990 mm	
	内寸法 幅	2280 mm	
	内寸法 高	2260 mm	
	間口 幅	2280 mm	
	間口 高	2200 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm	
	床面地上高	1410 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 100 mm リア: 100 mm	
	中間柱		
ジョロダーレール	有 [レール]		
横根太	アルミ		
載替	有		
その他情報	* センターローラ・スーパーフロア など		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	サーモキング []	
	型式	SL-400e	
	製造番号[年式]	[年 月]	
	冷凍方式	別エンジン	
	設定温度	度 ~ -25 度	
	冷却テスト	外気温 0 度 1 h → -29 度	
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 無]	
	アワメータ	EC h スタンバイ h	
	その他情報	* 2エバ・仕切り版・加温装置・載替など	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報	* ラジコン有り・後付(要構変)など	

車両チェックシート

管理番号	19861	形状	冷凍車
車名	UDトラック	通称名	クオン
型式	PKG-CD4ZL	車台番号	CD4ZL-20xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
			詰まり	○	
			黒煙・白煙	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじり装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
	作動不良	○		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デフアレンシヤル	油漏れ	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト	ヘッドライト	○			
		フォグラブ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー	ワイパー	○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモーター	セルモーター	○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサ	コンプレッサ	○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケーター(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	無	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイング開閉		
		ウイングシリンダー		
冷凍機	冷凍機作動	作動油 量・漏れ		
		冷凍機作動	○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサ	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○
	冷媒サイトグラス	ファンモーター	○	
		色・量	○	
油量・漏れ		○		
異音		○		
パワーゲート	パワーゲート作動	ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			
キャブ内コントロール不良				

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR
	14	14	14	13
	(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
	14	12	14	12
	(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
	12	13	12	12
	(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
スベア				

・ タイヤサイズ F 295/80R22.5
R 275/80R22.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入
*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

日付:

ウイング・バン・冷凍車

管理番号	19861	形状	冷凍車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	PKG-CD4ZL	車台番号	CD4ZL-20xxx

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦 (不明)	左シートヘッドレスト無し ヒューズボックスフタ穴有 冷凍機コントロール不良
破損	有 ()	キャブ・コーションプレート 無	
スイッチ類	不良 ()	フロントガラス状態 傷あり []	
汚れ	少ない	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	有 ()	シャーシ サビ 小	
その他		フレーム曲がり・修復暦 (不明)	
		ボデー修復暦 (不明)	