

車両情報シート

No	管理番号	24052	形状	Wキャブ
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	TKG-NJR85A	車台番号	NJR85-7031xxx

基本情報	年式	平成25(2013)年	8月
	エンジン型式	4JJ1	
	排気量	2,990 cc	
	馬力	150 ps	
	最大積載量	2,000 kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	積載クラス	小型(5t超)	
	車体長さ	車検証 4680 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 1690 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 1960 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	73 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 5速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ディスク]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	PM装置	有
	燃料タンク	63 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	無
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	無
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2019/6/12
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	アオリ	木製
	ボデー仕様	
	床材質・形状	木
	内寸法 長	2070 mm
	内寸法 幅	1620 mm
	内寸法 高	380 mm
	リアあおり 高	390 mm
	床面地上高	830 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	中間柱	
横根太	木製	
載替	無	
その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	24052	形状	Wキャブ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TKG-NJR85A	車台番号	NJR85-7031xxx

日付: 2019/6/12

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	排ガス・触媒装置	汚れ	○	
			ホース損傷	○	
		水温	○		
		取付	○		
	排ガス・触媒装置	腐食	△		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
		効き具合	○	
	駐車ブレーキ	○		
坂道発進装置	○			
エア・コンプレッサ	漏れ	○		
	不良	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
	作動不良	○		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	プロペラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
	ガタ・異音				
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイクメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ
[残りmm表示]

・タイヤサイズ F 195 75R 15
R 195 75R 15

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	無	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	

車両チェックシート


3

日付: 2019/6/12

管理番号	24052	形状	Wキャブ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TKG-NJR85A	車台番号	NJR85-7031xxx

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	多い	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	