

## 車両情報シート

No	管理番号	24053	形状	Wキャブ
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	TKG-NJR85A	車台番号	NJR85-7031xxx

基本情報	年式	平成25(2013)年	8月	
	エンジン型式	4JJ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	積載クラス	小型(5t未満)		
	車体長さ	車検証	4680 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	1690 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	1960 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	58 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT	5速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ディスク ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	63	L +	L + L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	無		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	無		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]		
	ETC	有		
	バックカメラ	無 [ ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1  
日付: 2020/12/21

平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	[ ]
	型式	[ ]
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]
	アオリ	木製
	ボデー仕様	
	床材質・形状	木
	内寸法 長	2070 mm
	内寸法 幅	1620 mm
	内寸法 高	380 mm
	リアあおり 高	390 mm
	床面地上高	830 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 [ ]
	スタンション	個
中間柱		
横根太	木製	
載替	無	
その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	[ ]
	製造番号	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	24053	形状	Wキャブ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TKG-NJR85A	車台番号	NJR85-7031xxx

日付: 2019/6/24

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
			汚れ	○	
			ホース損傷	○	
	マフラー	水温	○		
		取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
	詰まり		○		
黒煙・白煙	○				
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
	作動不良			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	プロペラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
	ガタ・異音				
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアップカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]

・タイヤサイズ F 195 75R 15  
R 195 75R 15

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・状態 I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	


車両チェックシート

日付: 2019/6/24

管理番号	24053	形状	Wキャブ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TKG-NJR85A	車台番号	NJR85-7031xxx

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [ 点キズ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	