

車両情報シート

No	管理番号	24185	形状	クレーン付
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FE2ABA	車台番号	FE2AB-103xxx

基本情報	年式	令和元(2019) 年 6 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	7,100 kg		
	車検	有 [令和2 年 6 月 9 日]		
	積載クラス	増トン		
	車体長さ	車検証	8970 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2470 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3080 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成31 年 3 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	無		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[オート]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・ ・]
	ETC	無		
	バックカメラ	無	[]	
オートクルーズ	有			
坂道発進補助装置	有			
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー	トランテックス			[		]
	型式						
	製造番号[年式]	A018E4205		[年 月]			
	内寸法 長	6010	mm				
	内寸法 幅	2370	mm				
	内寸法 高	700	mm				
	床面地上高	1120	mm				
	床フック	6	対	[埋込]			
	スタンション		個				
	ウインチ	無					
	自動歩み	無					
	オートスライダー	無					
	上物操作						
	横根太	木製					
	載替	無					
	その他情報						

上物情報2 (クレーン)	メーカー	ユニック	[	
-----------------	------	------	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	24185	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ABA	車台番号	FE2AB-103xxx

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
			○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
		デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○	
			○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	有	
	スハアキー 燃料タンク	有	
	スハアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター 駐車ブレーキ 坂道発進装置	不良・油漏	○	
		効き具合	○	
			○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
		パワーステアリング	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグラブ		
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
	車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイバー		○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
	ホーン		○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
			○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
		ガス	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作			
		作動油 量・漏れ		
		ラジコン作動		
		ウインチワイヤー		
		自動歩み		
		その他 損傷		
		クレーン作動	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		ラジコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入	フックイン作動	○	
		ワイヤー	○	
		その他損傷	○	

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	12 (1 A)	12 (1 A)	
	FR			
	RF	12 (1 A)	12 (1 A)	12 (1 A)
	RR			
	スペア	12 (1 A)		
	・ タイヤサイズ	F 265/70R19.5 R 265/70R19.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

管理番号	24185	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ABA	車台番号	FE2AB-103xxx

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	()	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	少ない			傷の程度 [] ()	
欠品	無		シャーシ サビ	小 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	