

車両情報シート

No	管理番号	24851	形状	トレーラ 重機運搬用
	車名	東急	通称名	
	型式	TD332A31	車台番号	国[01]127xxx

基本情報	年式	平成7(1995) 年 7 月		
	車両総重量	39,980 kg		
	最大積載量	28,500 kg		
	車検	抹消 [ 年 月 日 ]		
	積載クラス	緩和 [ ]		
	車体 長さ	車検証 12910 mm	実測	12380 mm
	車体 幅	車検証 2990 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 1680 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	2軸	[ 16輪 ]	タイヤ総数その他: [ ]
	エアサス	無		
	リフトアックスル	無		
	ランディングギア	有 [ 電動: 無 ]		
	その他	各都道府県により登録できない場合があります。		
	車検証記載特記事項 改造内容など	各陸運局にお問い合わせください。		

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1  
日付: 2019/10/31  
トレーラ 台車 ・ 平

上物情報1 (荷台)	メーカー	[ 東急 ]		
	型式	[ ]		
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]		
	床材質・形状	木		
	二重張り			
	内寸法 長	6480 mm	先端~木2800mm	木~リア2770mm
	内寸法 幅	2990 mm		
	内寸法 高	mm		
	リアあおり 高	mm		
	床面地上高	620 mm		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	8 個		
	中間柱			
	ラッシングレール	段		
	横根太	鉄		
載替	無			
その他情報	コーションプレート読取り不可			

車両チェックシート

管理番号	24851	形状	トレーラ 重機運搬用
車名	東急	通称名	
型式	TD332A31	車台番号	国[01]127xxx

日付: 2019/10/31

トレーラ 台車 ・ 平

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音 配管		
	ブローパイ・排圧			
	燃料・噴射ポンプ	漏れ		
	ファンベルト	噴け不良		
		緩み・鳴き		
	冷却水 ウォーターポンプ	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		ホース損傷		
マフラー	水温			
	取付			
	排ガス・触媒装置	腐食 詰まり 黒煙・白煙		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS エアマスター 駐車ブレーキ エア・コンプレッサ	不良・油漏		
		効き具合	○	
		漏れ		
		不良		
		坂道発進装置		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び		
		ガタ・異音		
	ギアボックス	油漏れ		
		パワーステアリング	損傷	
	リーフスプリング	油漏れ		
		異音		
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
	作動不良			
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り			
		ギア抜け			
		オイル漏れ			
		異音・振動			
		クラッチ	すべり 切れ不良 切れ位置 異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ			
	デファレンシャル	油漏れ 異音			
	プロペラドライブシャフト	異音 ガタ			
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯			
			○	
			○	
			○	
				×
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ			
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)			
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス			
インジケータ(警告)ランプ点灯				
その他報告欄				

タイヤ  
[残りmm表示]

・ タイヤサイズ 245 70R 19.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\*各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\*ない場合は記載不要

\* 後ろ詰めで記載する。一軸ならR4に、二軸ならR3とR4に記載する。

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スペアキー キヤブ		
	スペアキー 燃料タンク		
	スペアキー 上物		
	キーレス		
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン		
	フロアマット		
	工具	無	
	ジャッキ	無	


# 車両チェックシート

日付: 2019/10/31

管理番号	24851	形状	トレーラ 重機運搬用
車名	東急	通称名	
型式	TD332A31	車台番号	国[01]127xxx

トレーラ 台車・平

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装	点検者 報告欄
シート破れ	キャブ修復暦 ( )	
破損	コーションプレート 有	
スイッチ類	フロントガラス状態 [ ]	
汚れ	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	シャーシ サビ 中	
その他	フレーム曲がり・修復暦 無 ( )	
	ボデー修復暦 無 ( )	