

日付: 2020/11/17

平ボデー

車両情報シート

No	管理番号	24952	形状	その他
	車名	UDトラックス	通称名	クオン
	型式	KQG-CD5ZL	車台番号	CD5ZL-30xxx

基本情報	年式	平成27(2015)年 1月		
	エンジン型式	GH11		
	排気量	10,830 cc		
	馬力	410 ps		
	最大積載量	15,000 kg		
	車検	予備検 [令和3年 1月 22日] ←抹消の場合不要		
	積載クラス	大型		
	車体 長さ	車検証	12000 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2940 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	197 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成26年 10月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒ [エスコット] 他 ()		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備	デジタコ有			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー	不明 []		
	型式	不明		
	製造番号[年式]	不明 [年 月]		
	アオリ			
	ボデー仕様			
	床材質・形状	鉄		
	内寸法 長	9630	mm	
	内寸法 幅	2480	mm	
	内寸法 高	500	mm	
	リアあおり 高	mm		
	床面地上高	mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	対 []		
	スタンション	12	個	
	中間柱			
	横根太	鉄		
載替	有			
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []			
	メーカー	[]			
	型式				
	製造番号				
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm
その他情報					

車両情報シート

管理番号	24952	形状	その他
車名	UDトラック	通称名	クオン
型式	QKG-CD5ZL	車台番号	CD5ZL-30xxx

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	油量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
			汚れ	○	
			水混入	○	
			異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
			噴け不良	○	
	ファンベルト	冷却水	緩み・鳴き	○	
			水量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
			汚れ	○	
			ホース損傷	○	
		マフラー	水温	○	
			取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
詰まり		○			
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
		作動不良			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り			
		ギア抜け			
		オイル漏れ			
		異音・振動			
		クラッチ	すべり		
	クラッチ マスターオイル	切れ不良			
		切れ位置			
		異音			
	デファレンシャル	漏れ			
		油漏れ	○		
	プロペラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯			
		作業灯・庫内灯			
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	○	
			パワーウインドウ	○	
		電装関係(バッテリー)	集中ドアロック	○	
格納ミラー	○				
電動ミラー	○				
ホーン	○				
セルモーター	○				
バッテリー(ターミナル)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサ		○		
	風量		○		
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○		
		○			
その他報告欄					

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		5	5		
FR		(2 A)	(2 A)		
RF					
RR		10.5	11	10.5	10
		(2 A)	(2 A)	(2 A)	(3 A)
		9	9.5	10	9
		(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
			8		
		(3 A)	()		
・ タイヤサイズ F 295/80R22.5 R 11R22.5					
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入					
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 *ない場合は記載不要					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スハアキー キャブ	無	
スハアキー 燃料タンク	無	
スハアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	


車両情報シート

管理番号	24952	形状	その他
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CD5ZL	車台番号	CD5ZL-30xxx

日付:

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦 (不明)	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート 有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態 傷あり []	
汚れ	中	傷の程度 [点キズ] (飛石)	
欠品	無 ()	シャーシ サビ 無	
その他		フレーム曲がり・修復暦 (不明)	
		ボデー修復暦 (不明)	