

日付： 2020/10/21

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	25008	形状	冷凍車
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	TPG-FEB50	車台番号	FEB50-553xxx

基本情報	年式	平成29 (2017)	年	6 月
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,800 kg		
	車検	有	[令和2 年	6 月 28 日]
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体 長さ	車検証 6930 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2220 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3110 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	280 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	AT	速 セミATの場合⇒ [デュオニック] 他 ()
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	有	
	燃料タンク	100 L +	L + L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ	[]
	型式		
	製造番号[年式]	H170625	[平成29 年 6 月]
	床材質・形状	アルミ	[縞板]
	内寸法 長	4760 mm	
	内寸法 幅	2060 mm	
	内寸法 高	2060 mm	
	間口 幅	2050 mm	
	間口 高	1850 mm	
	サイドドア	有	[スライド]
	サイドドア寸法	幅: 840 mm 高: 1600 mm	
	床面地上高	1000 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 50 mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無	[]
	横根太	鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ	[]
	型式	XV24LODRAA-U	
	製造番号[年式]	H170625	[平成29 年 6 月]
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 18 度 1 h → -5 度	
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報	2Iハ 可動式仕切り版 加温装置付	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	25008	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TPG-FEB50	車台番号	FEB50-553xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧			
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		冷却水	漏れ	○
		ウォーターポンプ	汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
			取付	○
			腐食	○
			詰まり	○
報告欄	マフラー 排ガス・触媒装置		黒煙・白煙	○

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグラブ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			△	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			△	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネーター(ダイナモ)		○	
			△	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄	マーカー右後不灯 集中ドアロック助手席解除しない		○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 コンプレッサー コンデンサ 冷媒サイトグラス サブエンジン		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動		○	
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ F 205/80R16 R 205/80R16			
	タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
	ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
	状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			
	FF			
	FR			
	RF			
	RR			
	スベア			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	25008	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TPG-FEB50	車台番号	FEB50-553xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()
破損	有	(フロントパネル上部穴)	キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり [修正可]
汚れ	少ない			傷の程度 [点キズ] ()
欠品	有	(小物入れ)	シャーシ サビ	小 ()
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			ボデー修復暦	無 ()