

車両情報シート

No	管理番号	25185	形状	アルミ平ボデー
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-109xxx

基本情報	年式	平成31 (2019) 年 3 月			
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	210 ps			
	最大積載量	3,650 kg			
	車検	有 [令和3 年 3 月 28 日] ← 抹消の場合不要			
	積載クラス	中型 (8t未満)			
	車体 長さ	車検証	8460 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2470 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2450 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [フロシタ] 他 ()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4 × 2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	無		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	無 []		
オートクルーズ	無			
坂道発進補助装置	有			
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	トランテックス			[		]		
	型式								
	製造番号[年式]	A023E4501		[			年	月	]
	アオリ	アルミ							
	ボデー仕様	完成							
	床材質・形状	木							
	内寸法 長	6200	mm						
	内寸法 幅	2370	mm						
	内寸法 高	700	mm						
	リアあおり 高	590	mm						
	床面地上高	1070	mm						
	ラッシングレール	段							
	床フック	5	対		[引出]				
	スタンション	個							
	中間柱	脱着							
横根太	木製								
	載替						無		
	その他情報								

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []			
	メーカー	[]			
	型式				
	製造番号				
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm
	その他情報				

車両情報シート

管理番号	25185	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-109xxx

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		すべり		
	クラッチ	切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
		クラッチ マスターオイル	漏れ	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	有	
	スハアキー 燃料タンク	有	
	スハアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
		油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ		
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
電装関係(バッテリー)		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		コンプレッサ	○	
		風量	○	
エアコン		ガス	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]		
FF		11 (2 A)
FR		()
RF	11 (2 A)	11 (2 A)
RR	()	11 (2 A)
		11 (2 A)
・ タイヤサイズ		F 225/80R17.5 R 225/80R17.5
・ タイヤパターン		1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ ホイール		A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入
・ 状態		I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両情報シート


3

管理番号	25185	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-109xxx

日付:

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		傷の程度 [] ()	
欠品	無	()	シャーシ サビ	
その他			フレーム曲がり・修復暦	
			ボデー修復暦	