

日付: 2020/12/22

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

車両情報シート

No	管理番号	25285	形状	深ダンプ
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレード
	型式	KL-FU50MNY	車台番号	FU50MNY-520xxx

基本情報	年式	平成13 (2001)	年	9 月
	エンジン型式	8M21		
	排気量	21,200 cc		
	馬力	370 ps		
	最大積載量	8,000 kg		
	車検	検切	[令和2 年 4 月 19 日]	
	積載クラス	大型		
	車体 長さ	車検証 9700 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3400 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	471 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (平成13 年 8 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [Pタード] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	有
	PM装置	無
	燃料タンク	300 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	6×2(後2軸)
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []
	型式	DR12-01S
	製造番号[年式]	20946xxx [年 月]
	内寸法 長	7000 mm
	内寸法 幅	2320 mm
	内寸法 高	1780 mm
	床厚み	6 mm 二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄
	ボデー材質2	
	リアゲート	片開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	無 [] ()
	底形状	角底
	形状(小型)	
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	25285	形状	深ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレード
型式	KL-FU50MNY	車台番号	FU50MNY-520xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
マフラー 排ガス・触媒装置		取付	○	
	腐食	○		
	詰まり	○		
	黒煙・白煙	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スハーカー キャブ	無	
	スハーカー 燃料タンク	有	
	スハーカー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
		パワーステアリング	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
電装関係(内装)	ナンバー灯		○	
	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
電装関係(バッテリー)	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
		ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		その他 損傷	○	
		クレーン作動		
		作動油・量・漏れ		
		ラジコン操作		
		フックイン作動		
		ワイヤー		
報告欄	上記項目状況など記入	その他 損傷		

タイヤ [残りmm表示]		
FF		3 8 (1 A) (1 A)
FR		() ()
RF	4 5 6 5 (4 A) (4 A) (4 A) (4 A)	
RR	5 5 6 5 (4 A) (4 A) (4 A) (4 A)	
	スペア	() ()
・ タイヤサイズ F 295/80R22.5		
R 11R22.5 16PR (トレッドパターン ヨコ目)		
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
* 各タイヤのホイールを()に記入		
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート






3

管理番号	25285	形状	深ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレード
型式	KL-FU50MNY	車台番号	FU50MNY-520xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	有		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	中 ()			傷の程度 [] ()	
欠品	有 (運転席ウィンドウスイッチ類)		シャーシ サビ	中 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	