

車両情報シート

No	管理番号	25463	形状	冷凍車
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	TKG-NJR85AN	車台番号	NJR85-7043xxx

基本情報	年式	平成27 (2015) 年	1 月
	エンジン型式	4JJ1	
	排気量	2,990 cc	
	馬力	150 ps	
	最大積載量	2,000 kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ]	
	積載クラス	小型(5t未満)	
	車体 長さ	車検証 5070 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 1880 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 2790 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	128 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ディスク ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]	
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	75 L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	低床		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン	
	フォグランプ	無	
	キャブ幅	標準	
	キャブーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [ マニュアル ]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有 [ 純正 ]	[ ラジオ ]
	ETC	有	
	バックカメラ	有 [ カラー ]	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1  
日付: 2021/3/4

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ [ ]	
	型式		
	製造番号[年式]	F144905	[ 平成26年 12月 ]
	床材質・形状	ステン	[ フラット ]
	内寸法 長	3080 mm	
	内寸法 幅	1730 mm	
	内寸法 高	1820 mm	
	間口 幅	1730 mm	
	間口 高	1820 mm	
	サイドドア	有 [ スライド ]	
	サイドドア寸法	幅: 820 mm 高: 1620 mm	
	床面地上高	870 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	対 [ ]	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 50 mm	リア: 50 mm
中間柱			
ジョロダーレール	無 [ ]		
横根太	鉄		
載替	無		
その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ [ ]	
	型式	XL22H0C-Q	
	製造番号[年式]	F144905	[ 平成26年 12月 ]
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~	-5 度
	冷却テスト	外気温 13 度	1 h → -5 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [ コード ]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] *跳上の場合⇒ [ ]	
	メーカー		
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm
その他情報			

車両チェックシート

管理番号	25463	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TKG-NJR85AN	車台番号	NJR85-7043xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
		ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○	
			油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音	○	
			損傷	○	
		エアサス	損傷		
			エア漏れ		
			作動不良		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO		作動不良		
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ				
		ウインカー		○		
		ストップランプ		○		
		車幅灯(マーカー)		○		
		車高灯				
		作業灯・庫内灯		○		
		ナンバー灯		○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		○
集中ドアロック				○		
格納ミラー				○		
電動ミラー				○		
ホーン				○		
ラジオ・オーディオ				○		
バックアイカメラ				○		
計器類 点灯状態				○		
ルームランプ				○		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)		○		
		オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量		○		
		ガス		○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ  
[残りmm表示]

FF		8	8	
FR	( 1 A )	( 1 A )		
RF		5	5	5
RR	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
スペア		7	6	
		( 1 A )	( 1 A )	

・ タイヤサイズ F 205/80R15  
R 175R14 8PR

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有		
	スベアキー 燃料タンク	有		
	スベアキー 上物	有		
	キーレス	有		
	取扱説明書	有		
	整備記録簿	無		
	カーテン	無		
	フロアマット	有		
	工具	有		
	ジャッキ	有		




車両チェックシート

管理番号	25463	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TKG-NJR85AN	車台番号	NJR85-7043xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	有 ( エアコン内外気切替ツミ )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	