

車両情報シート

No	管理番号	26122	形状	ダンプ
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	TPG-NKR85AD	車台番号	NKR85-7086xxx

基本情報	年式	令和元 (2019) 年 8 月		
	エンジン型式	4JJ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	有 [令和3 年 8 月 29 日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体 長さ	車検証	4690 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	1690 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	1970 mm	実測 mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	75 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業 []		
	型式	DD02-31		
	製造番号[年式]	19A064301Y [年 月]		
	内寸法 長	3050	mm	
	内寸法 幅	1590	mm	
	内寸法 高	370	mm	
	床厚み	6	mm	二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄		
	ボデー材質2			
	リアゲート	下開		
	リアゲート水密	無		
	コボレーン	有 [シート] ()		
	底形状	角底		
形状(小型)	標準			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
載替				
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	26122	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TPG-NKR85AD	車台番号	NKR85-7086xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
			○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
		デファレンシャル	油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○	
			○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	無	
	スハアキー 燃料タンク	無	
	スハアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
		パワーステアリング	油漏れ	○
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ		○
		ウインカー		○
		ストップランプ		○
		車幅灯(マーカー)		○
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		○
		ナンバー灯		○
				○
				○
電装関係(内装)	ワイバー		○	
		パワーウインドウ		○
		集中ドアロック		○
		格納ミラー		○
		電動ミラー		○
		ホーン		○
		ラジオ・オーディオ		○
		バックアイカメラ		○
		計器類 点灯状態		○
		ルームランプ		○
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
		バッテリー(ターミナル)		○
		オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量		○
		ガス		○
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
		ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		その他 損傷	○	
		クレーン作動		
		作動油・量・漏れ		
		ラジコン操作		
		フックイン作動		
		ワイヤー		
報告欄	上記項目状況など記入	その他 損傷		

タイヤ [残りmm表示]	FF	9	9
		(1 A)	(1 A)
	FR		
	RF	9	9
		(1 A)	(1 A)
	RR		
	スペア	10	
		(1 A)	()
・ タイヤサイズ F 205/75R16			
R 205/75R16			
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入			
* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート






3

管理番号	26122	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TPG-NKR85AD	車台番号	NKR85-7086xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無 ()			傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()		シャーシ サビ	無 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	