

車両情報シート

No	管理番号	26157	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	BKG-FR1EXYJ	車台番号	国(01)142xxx

基本情報	年式	平成21 (2009) 年	6 月
	エンジン型式	E13C	
	排気量	12,910 cc	
	馬力	380 ps	
	最大積載量	13,200 kg	
	車検	検切	[令和2 年 7 月 1 日]
	積載クラス	大型	
	車体 長さ	車検証 11990 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3750 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	496 千km	[不明]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒ [フロフト] 他 ()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[総輪]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	有	
	燃料タンク	300 L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	6×2(後2軸)	
	小型形状		←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2020/9/29

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	矢野特殊	[]
	型式	TPA5134-1	
	製造番号[年式]	B090325	[平成21 年 5 月]
	床材質・形状	アルミ	[キーストン]
	内寸法 長	9360 mm	
	内寸法 幅	2270 mm	
	内寸法 高	2330 mm	
	間口 幅	2270 mm	
	間口 高	2160 mm	
	サイドドア	無	[]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm	
	床面地上高	1400 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: mm リア: 60 mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	有	[エア]
	横根太	アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]
	型式	TU73E	
	製造番号[年式]	985100023BL	[年 月]
	冷凍方式	別エンジン	
	設定温度	25 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 18 度 3 h → -18.5 度	
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 無]	
	アフメータ	18765 h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー		[]
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	26157	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	BKG-FR1EXYJ	車台番号	国(01)142xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
マフラー 排ガス・触媒装置		取付	○	
	腐食	○		
	詰まり	○		
	黒煙・白煙	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		すべり	○		
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
		デファレンシャル	油漏れ	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○		
		異音	○		
		ガタ	○		
		PTO	作動不良		
			オイル漏れ		
ガタ・異音					
報告欄					

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	無	
	スハアキー 燃料タンク	無	
	スハアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
			油漏れ	○
		リーフスプリング	異音	○
			損傷	○
		エアサス	損傷	○
			エア漏れ	○
			作動不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグラブ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
電装関係(内装)	ナンバー灯		○	
	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
電装関係(バッテリー)	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ	○	
		異音	○	
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄				
上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]					
FF		11	10.5		
FR		(2 B)	(2 B)		
RF	14	14	14	14.5	
RR	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
	7.5	6.5	6	7	
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
	スペア	7.5			
		(2 B)	()		
・ タイヤサイズ F 275/80R22.5					
R 275/80R22.5					
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
* 各タイヤのホイールを()に記入					
・ 状態 I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入					
* ない場合は記載不要					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	26157	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	BKG-FR1EXYJ	車台番号	国(01)142xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	有	()	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり [点キズ] (飛石)	
汚れ	中		シャーシ サビ	小 ()	
欠品	無		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
その他			ボデー修復暦	無 ()	