

車両情報シート

No	管理番号	26219	形状	トラクタ
	車名	いすゞ	通称名	ギガ
	型式	QKG-EXD52BD	車台番号	EXD52BD-7000xxx

基本情報	年式	平成28 (2016)	年	12	月
	エンジン型式	6WG1			
	排気量	15,680 cc			
	馬力	420 ps			
	最大積載量	11,500 kg			
	車検	有	[	令和3 年	3 月 23 日]
	積載クラス	トラクタ			
	車体 長さ	車検証	5610 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	3230 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	347 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	無		
	燃料タンク	400	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2020/6/18

トラクタ

上物情報1 (ボデー)	カブラ形状	シングル		
	メーカー	その他	〔 横浜車輛 〕	
	型式	HP-1300C		
	製造番号〔年式〕	1118312525	〔 平成28 年 月 〕	
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[		]
	型式				
	製造番号[年式]		[	年	月]
	吊荷重		[		]
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

車両チェックシート

管理番号	26219	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-EXD52BD	車台番号	EXD52BD-7000xxx

日付： 2020/6/18

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	△	
		異音	○	
		配管	△	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
水温		○		
取付		○		
マフラー 排ガス・触媒装置	腐食	○		
	詰まり	○		
	黒煙・白煙	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
			○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
		デファレンシャル	油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○	
			○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	有	
	スハアキー 燃料タンク	有	
	スハアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄	エア漏れ有			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		×	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイバー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	カブラ損傷 連結配管ホース類 スロープガイド その他損傷		○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
FF		0	0	
FR		(1 A)	(1 A)	
RF	0	0	0	0
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア			
スペアタイヤ欠品				
・ タイヤサイズ F 11R22.5				
R "				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付： 2020/6/18

管理番号	26219	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-EXD52BD	車台番号	EXD52BD-7000xxx

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

U A S

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	(小物入れ)	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	少ない			傷の程度 [] ()	
欠品	有		シャーシ サビ	無 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	