

車両情報シート

No	管理番号	26266	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU712M	車台番号	XZU712-0008xxx

日付: 2021/3/19

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	令和2(2020)年	6月	
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	有 [ 令和4年 6月 10日 ]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	6500 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2190 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3050 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	4千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ 月 ]	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ・ ]
	ETC	有		
	バックカメラ	有	[ カラー ]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ [ ]		
	型式	GLE3		
	製造番号[年式]	E2E1088	[ 年 ]	[ 月 ]
	床材質・形状	アルミ	[ キーストン ]	
	内寸法 長	4350	mm	
	内寸法 幅	1960	mm	
	内寸法 高	1890	mm	
	間口 幅	1980	mm	
	間口 高	1910	mm	
	サイドドア	有 [ 片開 ]		
	サイドドア寸法	幅: 810 mm	高: 1840 mm	
	床面地上高	1040 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 [ ]		
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 [ ]		
	型式	FRJS40DC		
	製造番号[年式]	045600107BL	[ 年 ]	[ 月 ]
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度	~	-30 度
	冷却テスト	外気温	20 度	2 h → -19.8 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [ コード 有 ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	26266	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU712M	車台番号	XZU712-0008xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ		
			作動不良	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
			冷媒サイトグラス	色・量
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ  
[残りmm表示]

FF		8	8		
FR		( 1 A )	( 1 A )		
RF	8	8	8	8	
RR	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	
	スペア	8			
		( 1 A )	( )		

・ タイヤサイズ F 225/70R 16  
R 225/70R 16

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	



# 車両チェックシート

管理番号	26266	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU712M	車台番号	XZU712-0008xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	