

車両情報シート

No	管理番号	26267	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU712M	車台番号	XZU712-0008xxx

日付: 2021/2/12

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	令和2(2020)年	6月
	エンジン型式	N04C	
	排気量	4,000 cc	
	馬力	150 ps	
	最大積載量	3,000 kg	
	車検	有 [令和4年 6月 10日]	
	積載クラス	小型(5t超)	
	車体長さ	車検証 6500 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2190 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 3050 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・ [] ・ []]
	ETC	有		
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	GLE3		
	製造番号[年式]	E2E1089	[]	[年 月]
	床材質・形状	アルミ	[キーストン]	
	内寸法 長	4350 mm		
	内寸法 幅	1960 mm		
	内寸法 高	1890 mm		
	間口 幅	1980 mm		
	間口 高	1910 mm		
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅: 810 mm	高: 1840 mm	
	床面地上高	1030 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 80 mm	リア: 80 mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	無 []			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	FRJS40DC		
	製造番号[年式]	045600110BL	[]	[年 月]
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度	~	-30 度
	冷却テスト	外気温 13 度	3 h	→ -30.5 度
	スタンバイ装置	有	*有の場合→ [コード 有]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ	h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	26267	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU712M	車台番号	XZU712-0008xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ		
			作動不良	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
			冷媒サイトグラス	色・量
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグランプ			
		ウインカー			
		ストップランプ			
		車幅灯(マーカー)			
		車高灯			
		作業灯・庫内灯			
		ナンバー灯			
		電装関係(内装)	ワイパー		
			パワーウインドウ		
	集中ドアロック				
	格納ミラー				
	電動ミラー				
	ホーン				
	ラジオ・オーディオ				
	バックアイカメラ				
	計器類 点灯状態				
	ルームランプ				
電装関係(バッテリー)	セルモータ				
	バッテリー(ターミナル)				
	オルタネータ(ダイナモ)				
エアコン	コンプレッサー				
	風量				
	ガス				
インジケータ(警告)ランプ点灯					
その他報告欄					

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	8.5	8.5		
FR	(1 A)	(1 A)		
RF	8.5	8.5	8.5	8.5
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア		8.5		
	(1 A)	()		
・タイヤサイズ	F 225/70R 16 R 225/70R 16			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	26267	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU712M	車台番号	XZU712-0008xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	