

車両情報シート

No	管理番号	26440	形状	アルミ平ボデー
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-605xxx

基本情報	年式	令和元(2019)年	11月	
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	3,500 kg		
	車検	有 [令和3年 11月 24日] ←抹消の場合不要		
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体長さ	車検証	8460 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2480 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2490 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	無
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2020/7/14

平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	パブコ []		
	型式			
	製造番号[年式]	5144119 [年 月]		
	アオリ	アルミ		
	ボデー仕様	完成		
	床材質・形状	木		
	内寸法 長	6200	mm	
	内寸法 幅	2340	mm	
	内寸法 高	690	mm	
	リアあおり 高	590	mm	
	床面地上高	985	mm	
	ラッシングレール	段		
	床フック	6	対 [引出]	
	スタクション	個		
中間柱				
横根太	木製			
載替	無			
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []			
	メーカー	[]			
	型式				
	製造番号				
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm
その他情報					

車両情報シート

管理番号	26440	形状	アルミ平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-605xxx

日付: 2020/7/14
2
平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
			噴け不良	○
	ファンベルト	冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ	○
				汚れ
			ホース損傷	○
			水温	○
		マフラー	取付	○
			排ガス・触媒装置	腐食
	報告欄		詰まり	○
		黒煙・白煙	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
			異音	○
	エアサス	損傷	○	
			エア漏れ	○
			作動不良	○
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	パワーゲート	作動			
		ラジコン・リモコン	作動		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
			異音・振動	○
			すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
			異音	○
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
		デファレンシャル	油漏れ	○
	プロペラドライブシャフト		異音	○
			ガタ	○
	PTO		作動不良	
			オイル漏れ	
	報告欄		ガタ・異音	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯	○	
		電装関係(内装)	ワイパー	○
			パワーウインドウ	○
		電装関係(バッテリー)	集中ドアロック	○
格納ミラー	○			
電動ミラー	○			
ホーン	○			
セルモーター	○			
バッテリー(ターミナル)	○			
オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
		○		
報告欄				

項目	有無	対応
装備類		
スハアキー キャブ	有	
スハアキー 燃料タンク	無	
スハアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両情報シート

日付: 2020/7/14

管理番号	26440	形状	アルミ平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-605xxx

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	