

車両情報シート

No	管理番号	26442	形状	ウイング
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2KG-FW1EHG	車台番号	FW1EH-102xxx

基本情報	年式	令和2 (2020) 年	7 月
	エンジン型式	E13C	
	排気量	12,910 cc	
	馬力	410 ps	
	最大積載量	13,600 kg	
	車検	有 [令和3 年 7 月 5 日]	
	積載クラス	大型	
	車体 長さ	車検証 11970 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3780 mm	実測 mm
	走行km	2 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和2 年 6 月)	
シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()		
ペダル数	3		
ターボ	有		
ブレーキ	AOH [ドラム]		
ABS	有		
補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]		
エアサス	有 [リア]		
速度抑制装置	有		
PM装置	無		
燃料タンク	300 L + 200 L + L		
燃料	軽油 []		
アドブルー使用	有		
駆動方式	8×4		
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	ハイルーフ
	キャブグレード	高機能シート
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/1/6

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス []
	型式	
	製造番号[年式]	V038G17 [年 月]
	床材質・形状	木 []
	内寸法 長	9660 mm
	内寸法 幅	2380 mm
	内寸法 高	2670 mm
	間口 幅	2360 mm
	間口 高	2570 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1020 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	9 対 [引出]
	スタンション	個
壁厚	サイド: mm リア: mm	
中間柱	可倒	
ジョロダーレール	無 []	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 有]
	アフメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	26442	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FW1EHG	車台番号	FW1EH-102xxx

日付： 2020/10/19

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
取付		○		
マフラー 排ガス・触媒装置	腐食	○		
	詰まり	○		
	黒煙・白煙	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
ガタ・異音				
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	有	
	スハアキー 燃料タンク	有	
	スハアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○	
	ウイングシリンダー		○	
	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動			
	エバポレータ	ファン・風量		
		異音		
	コンプレッサー	ベルト張・鳴		
	コンデンサ	異音		
		ファンモータ		
	冷媒サイトグラス	色・量		
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]					
FF		13	13		
		(2 B)	(2 B)		
FR		13	13		
		(2 B)	(2 B)		
RF	13	13	13	13	
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
RR	13	13	13	13	
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
		13			
		(2 B)			
・ タイヤサイズ F 245/70R19.5					
R "					
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
* 各タイヤのホイールを()に記入					
・ 状態 I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入					
* ない場合は記載不要					

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート




3

日付： 2020/10/19

管理番号	26442	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FW1EHG	車台番号	FW1EH-102xxx

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	()	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	良好 [] 修正済み	
汚れ	無			傷の程度 [] ()	
欠品	無		シャーシ サビ	無 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	