

車両情報シート

No	管理番号	26769	形状	その他
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-119xxx

基本情報	年式	令和2(2020)年	8月	
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	3,650 kg		
	車検	有 [令和4年 8月 25日]		
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体長さ	車検証	5850 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2220 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2380 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグラブ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ . .]
	ETC	無		
	バックカメラ	無	[]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2021/2/5

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []	
	型式	CCA44-31	
	製造番号[年式]	103485xxx	[年 月]
	シリンダー	ツイン	
	載替	無	
その他情報			

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	その他 [(株)瑞穂]	
	型式	2013441	
	製造番号[年式]	08201015	[年 月]
	内寸法 長	3590 mm	
	内寸法 幅	1920 mm	
	内寸法 高	1165 mm	
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2		
	リアゲート	観音開	
	リアゲート水密	無	
コボレーン	無	[] ()	
その他情報			

車両チェックシート

管理番号	26769	形状	その他
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-119xxx

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
			汚れ	○	
		ホース損傷	○		
		水温	○		
マフラー	取付	○			
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
	黒煙・白煙	○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ	漏れ	○		
	不良	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	脱着・ダンブ作動		○		
		ホイスト	○		
		作動油 量・漏れ	○		
		曲がり・ねじれ	○		
		ローラー部	○		
		ジャッキ	○		
		その他 損傷	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグラブ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ
[残りmm表示]

FF		8	8		
FR		(1 A)	(1 A)		
RF	8	8	8	8	
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
	()	()	()	()	
スペア		8			
		(1 A)	()		

・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5
R 225/80R 17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 必須 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 必須 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有		
	スベアキー 燃料タンク	有		
	スベアキー 上物	無		
	キーレス	無		
	取扱説明書	有		
	整備記録簿	有		
	カーテン	無		
	フロアマット	有		
	工具	有		
	ジャッキ	有		




車両チェックシート

管理番号	26769	形状	その他
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-119xxx

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	