

車両情報シート

No	管理番号	26789	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	BKG-FW1EXYJ	車台番号	FW1EXY-19xxx

基本情報	年式	平成22 (2010)	年	8	月
	エンジン型式	E13C			
	排気量	12,910 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	11,400 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	大型			
	車体 長さ	車検証 11980 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2500 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3790 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	791 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [フロシフト] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[総輪]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	400	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	8×4		
小型形状		←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ										
	フォグランプ	有										
	キャブ幅	標準										
	キャブルーフ	標準										
	キャブグレード	標準										
	ベッド	有										
	エアコン	有	[	オート	]							
	エアバッグ	有										
	パワーウィンドウ	有										
	集中ドアロック	有										
	格納ミラー	有										
	電動ミラー	有										
	オーディオ	有	[	純正	]	[	ラジオ	・		・		]
	ETC	無										
	バックカメラ	有	[	カラー	]							
オートクルーズ	有											
坂道発進補助装置	有											
その他装備												

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2020/12/10

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ				[		]
	型式	EMG0						
	製造番号[年式]	E7E0387		[		年	月	]
	床材質・形状		[		]	スーパーフロア		
	内寸法 長	9350	mm					
	内寸法 幅	2290	mm					
	内寸法 高	2420	mm					
	間口 幅	2290	mm					
	間口 高	2370	mm					
	サイドドア	無	[		]			
	サイドドア寸法	幅:		mm	高:		mm	
	床面地上高	1320	mm					
	ラッシングレール	2	段					
	床フック		対	[		]		
	スタンション		個					
	壁厚	サイド:	100	mm	リア:	100	mm	
	中間柱							
ジョロダーレール	無	[		]				
横根太	アルミ							
載替	無							
その他情報	スーパーフロア							

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	サーモキング					[	
----------------	------	--------	--	--	--	--	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー		[		]				
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm				
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	26789	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	BKG-FW1EXYJ	車台番号	FW1EXY-19xxx

日付：

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
		デファレンシャル	油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○	
		プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	有	
	スハアキー 燃料タンク	有	
	スハアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
		パワーステアリング	油漏れ	○
	リーフスプリング	異音		
		損傷		
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ		
		ウインカー		
		ストップランプ		
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯		
		ワイパー		
		パワーウインドウ		
電装関係(内装)	パワーウインドウ	集中ドアロック		
		格納ミラー		
		電動ミラー		
		ホーン		
		ラジオ・オーディオ		
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態		
		ルームランプ		
		セルモーター		
		バッテリー(ターミナル)		
電装関係(バッテリー)	オルタネータ(ダイナモ)			
エアコン	コンプレッサー			
		風量		
		ガス		
インジケーター(警告)ランプ点灯	エアコン冷え弱い			
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
冷凍機	作動油 量・漏れ		○	
		冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ	○
			異音	○
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ
[残りmm表示]

FF		4	5	
		(2 B)	(2 B)	
FR		4	4	
		(2 B)	(2 B)	
RF	3	4	3	4
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR	2	2	4	3
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スペア		12		
		(2 B)		

- ・ タイヤサイズ F 265/70R 19.5
R 265/70R 19.5
- ・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
- ・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入
- ・ 状態 I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果： ○：良好 △：継続的な点検が必要 ×：要修理・交換
 対応： R：修理 P：交換 S：清掃 O：給油(水)


車両チェックシート

管理番号	26789	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	BKG-FW1EXYJ	車台番号	FW1EXY-19xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	有		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	少ない			傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	有	(センターコンソールボックス欠)	シャーシ サビ	小	
その他		(助手席側灰皿欠)	フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	