

車両情報シート

No	管理番号	26996	形状	ウイング
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-10xxx

基本情報	年式	平成26(2014)	年	9	月
	エンジン型式	E13C			
	排気量	12,910 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	13,300 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	大型			
	車体 長さ	車検証 11970 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3770 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	596 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(平成26 年 7 月)
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [フロント] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	300 L +	300 L +	L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2021/5/27

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[		]
	型式	DML			
	製造番号[年式]	W8D9125	[	年	月]
	床材質・形状	木	[	フラット	]
	内寸法 長	9570 mm			
	内寸法 幅	2420 mm			
	内寸法 高	2500 mm			
	間口 幅	2370 mm			
	間口 高	2430 mm			
	サイドドア	[		]	
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm			
	床面地上高	1190 mm			
	ラッシングレール	1 段			
	床フック	対 [		]	
	スタンション	4 個			
	壁厚	サイド: 40 mm リア: 25 mm			
	中間柱	可倒			
	ジョロダーレール	無	[		]
	横根太	鉄			
	載替	無			
	その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[		]
	型式			
	製造番号[年式]	[	年	月]
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度 h → 度		
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [	コード	]
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[		]	*跳上の場合⇒ [		]
	メーカー	[		]			
	型式						
	製造番号						
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm					
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm					
	その他情報						

車両チェックシート

管理番号	26996	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
		デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○	
		プロペラドライブシャフト	異音	○
	PTO	ガタ	○	
		作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音	○
		損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○	
			○	
			○	
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 コンプレッサー コンデンサ 冷媒サイトグラス サブエンジン			
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	10 10			
	FF	(2 A)	(2 A)	
	FR	()	()	
	RF	1 2 1 2		
	RR	(2 A) (2 A) (2 A) (2 A)		
		5 4 4 4		
		(2 A) (2 A) (2 A) (2 A)		
		スベア 11		
		(2 A) ()		
・ タイヤサイズ F 275/80R 22.5				
R 275/80R 22.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	26996	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-10xxx

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 ()
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり []
汚れ	少ない		傷の程度 [点キズ] ()
欠品	有 (センターコンソールボックス欠)	シャーシ サビ	小 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()
		ボデー修復暦	無 ()