

車両情報シート

No	管理番号	27024	形状	クレーン付セルフ
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	PJ-FQ62F	車台番号	FQ62F-700xxx

日付: 2021/4/21

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

基本情報	年式	平成18(2006)年	5月
	エンジン型式	6M60	
	排気量	7,540 cc	
	馬力	270 ps	
	最大積載量	9,100 kg	
	車検	有 [ 令和3年 7月 28日 ]	
	積載クラス	増トン	
	車体長さ	車検証 11930 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2500 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 2960 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	116 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	無		
	燃料タンク	300 L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	6×4		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[ オート ]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ . . ]
	ETC	有		
	バックカメラ	無	[ ]	
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	[ ]
	型式	[ ]
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]
	内寸法 長	8400 mm
	内寸法 幅	2360 mm
	内寸法 高	380 mm
	床面地上高	1010 mm
	床フック	3 対 [ 埋込 ]
	スタンション	5対
	ウインチ	有
	自動歩み	無
	オートスライダー	無
	上物操作	ラジコン
	横根太	
	載替	有
その他情報	床フック15対(引出) ウインチラジコン有 中央側スタンション2対	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	ユニック [ ]
	型式	URU374HN
	製造番号[年式]	F142555 [ 平成21年 9月 ]
	吊荷重	2.9t [ ]
	クレーン段数	4段
	操作	ラジコン
	フックイン	有
	リアジャッキ	無
	載替	有
	その他情報	4段目ブーム凹み有

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	[ ]
	製造番号	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	27024	形状	クレーン付セルフ
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	PJ-FQ62F	車台番号	FQ62F-700xxx

日付: 2020/10/14

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		漏れ	△	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	△	
		異音	○	
		配管	△	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
	ウォーターポンプ	汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
マフラー		取付	○	
排ガス・触媒装置	腐食	○		
	詰まり	○		
	黒煙・白煙	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○		
		坂道発進装置		○	
		エア・コンプレッサ	漏れ	○	
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
			作動不良		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	上物動作	作動油 量・漏れ	○		
		ラジコン作動	○		
		ウインチワイヤー	○		
		自動歩み	○		
		その他 損傷	○		
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動	作動油 量・漏れ	○		
		ラジコン作動	○		
		フックイン作動	○		
		ワイヤー	○		
		その他損傷	○		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト	ヘッドライト	○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー	ワイパー	○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ	セルモータ	○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー	コンプレッサー	○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]		Fタイヤ				Rタイヤ			
FF		10	10			10	10		
FR		( 2 A )	( 2 A )						
RF									
RR		11	11	11	11	11	11	11	11
		( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )
		1	2	2	4				
		( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )				
		スペア		4					
		Fタイヤ	スペア欠品	( 1 A )					

・ タイヤサイズ F 255/70R22.5  
R 245/70R19.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スペアキー キャブ	有	
スペアキー 燃料タンク	無	
スペアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	


# 車両チェックシート

日付: 2020/10/14

管理番号	27024	形状	クレーン付セルフ
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	PJ-FQ62F	車台番号	FQ62F-700xxx

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	