

車両情報シート

No	管理番号	27028	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-120xxx

日付: 2021/6/16

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	令和2(2020)	年	10	月	
	エンジン型式	A05C				
	排気量	5,120	cc			
	馬力	240	ps			
	最大積載量	2,200	kg			
	車検	有	[ 令和4年 10月 18日 ]			
	積載クラス	中型(8t未満)				
	車体長さ	車検証	8770	mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490	mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3510	mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2	千km	[ 実走 ]	
	タコグラフ	有	[ 別体 ]	( 令和2年 8月 )	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [  ] 他 (  )	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[ リターダ ]	リターダの場合⇒ [ EG ]	
	エアサス	有	[ リア ]		
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	200	L +	L +	L
	燃料	軽油	[  ]		
	アドブルー使用	有			
駆動方式	4×2				
小型形状	←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[  ]
	型式		
	製造番号[年式]	V045F43-04	[  年  月 ]
	床材質・形状	アルミ	[ キーストン ]
	内寸法 長	6220	mm
	内寸法 幅	2250	mm
	内寸法 高	2280	mm
	間口 幅	2250	mm
	間口 高	2280	mm
	サイドドア	有	[ 片開 ]
	サイドドア寸法	幅: 1310 mm	高: 2200 mm
	床面地上高	1100	mm
	ラッシングレール	2	段
	床フック	対 [  ]	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm
中間柱			
ジョロダーレール	無	[  ]	
横根太	アルミ		
載替	無		
その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[  ]
	型式	TDJS50A-L2	
	製造番号[年式]	045700770BL	[ 令和2年  月 ]
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 13 度	2 h → 16.5 度
	スタンバイ装置	有	*有の場合→ [ コード 有 ]
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ]	*跳上の場合⇒ [  ]
	メーカー	新明和	[  ]
	型式	RAK10-6485D	
	製造番号	S10405373	
	寸法(外寸)	幅: 2190 mm	高: 1560 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2190 mm	高: 1350 mm
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	27028	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-120xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○		
		黒煙・白煙	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音			
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○	
		サブエンジン	油量・漏れ		
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良	○	
			切れ位置	○	
			異音	○	
	クラッチ	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音		○	
			ガタ	○	
	PTO	作動不良			
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ		○		
		ウインカー		○		
		ストップランプ		○		
		車幅灯(マーカー)		○		
		車高灯		○		
		作業灯・庫内灯		○		
		ナンバー灯		○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		○
集中ドアロック				○		
格納ミラー				○		
電動ミラー				○		
ホーン				○		
ラジオ・オーディオ				○		
バックアイカメラ				○		
計器類 点灯状態				○		
ルームランプ				○		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)		○		
		オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量		○		
		ガス		○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	9	9		
FR	( 2 A )	( 2 A )		
RF	9	9	9	9
RR	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )
スペア	10			
	( 2 A )	( )		
・ タイヤサイズ	F 225/80R 17.5 R 225/80R 17.5			
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを( )に記入			
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	




車両チェックシート

管理番号	27028	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-120xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	