

車両情報シート

No	管理番号	27109	形状	ウイング(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

日付: 2021/3/26

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	令和2(2020)	年	10	月
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	240 ps			
	最大積載量	6,500 kg			
	車検	有 [ 令和3年 10月 13日 ]			
	積載クラス	増トン			
	車体長さ	車検証	9740 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3530 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km [ 実走 ]			
	タコグラフ	有	[ 別体 ]	( 令和2年 8月 )	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[ リターダ ]	リターダの場合⇒ [ EG ]	
	エアサス	有 [ リア ]			
	速度抑制装置	有			
	PM装置	有			
	燃料タンク	200	L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]			
	アドブルー使用	有			
駆動方式	4×2				
小型形状	←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	ワイド			
	キャブーフ	ハイルーフ			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	有			
	エアコン	有 [ オート ]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ ]	[ ]
	ETC	無			
	バックカメラ	有	[ カラー ]		
	オートクルーズ	有			
	坂道発進補助装置	有			
	その他装備				

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス [ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	W044G77-01	[ ]	[ ] 年 月 ]
	床材質・形状	木 [ ]		
	内寸法 長	7230	mm	
	内寸法 幅	2405	mm	
	内寸法 高	2400	mm	
	間口 幅	2370	mm	
	間口 高	2300	mm	
	サイドドア	無 [ ]		
	サイドドア寸法	幅:	mm	高: mm
	床面地上高	995	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	7	対 [ 引出 ]	
	スタンション	個		
	壁厚	サイド:	mm	リア: mm
中間柱				
ジョロダーレール	無 [ ]			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	[ ] 年 月 ]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合→ [ コード ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 跳上 ] *跳上の場合⇒ [ オート ]		
	メーカー	その他 [ トランテックス ]		
	型式	TRAM10-1455		
	製造番号	S10800767		
	寸法(外寸)	幅:	2285 mm	高: 1560 mm
	ストッパー迄寸法	幅:	2285 mm	高: 1340 mm
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	27109	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ		
		異音		
		コンプレッサー		
		コンデンサ		
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス		
サブエンジン				
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良	○	
			切れ位置	○	
			異音	○	
	クラッチ	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	13.5	13.5		
FR	( 2 A )	( 2 A )		
RF	13.5	13.5	13.5	13.5
RR	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )
スペア	13.5			
	( 2 A )	( )		
・ タイヤサイズ	F 265/70R 19.5			
	R 265/70R 19.5			
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
	* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
	* 各タイヤのホイールを( )に記入			
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入			
	* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	





車両チェックシート

管理番号	27109	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	