

車両情報シート

No	管理番号	27181	形状	冷凍車
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	TPG-NMR85AN	車台番号	NMR85-7034xxx

基本情報	年式	平成29(2017)年	3月	
	エンジン型式	4JJ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	抹消 [年 月 日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	5050 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	1880 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2850 mm	実測 mm

車両情報	走行km	81 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC []		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	75 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2020/12/21

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東ブレ []		
	型式			
	製造番号[年式]	F169128 [平成28年 12月]		
	床材質・形状	ステン [フラット]		
	内寸法 長	3030 mm		
	内寸法 幅	1660 mm		
	内寸法 高	1730 mm		
	間口 幅	1660 mm		
	間口 高	1720 mm		
	サイドドア	有 [スライド]		
	サイドドア寸法	幅: 820 mm 高: 1560 mm		
	床面地上高	1030 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm		
	中間柱			
ジョロダレール	無 []			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報	吹出口 下から床(パレット)まで1430mm 床(パレット)			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東ブレ []		
	型式	MJ22LSC-P		
	製造番号[年式]	F169128 [平成28年 12月]		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト	外気温 21 度 2 h → -28.5 度		
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 無]		
	アフメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報	冷却テスト10月測定		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm		
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	27181	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TPG-NMR85AN	車台番号	NMR85-7034xxx

日付: 2020/10/28

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	エンジン	液量	△	
		エンジンオイル	漏れ	○	
			汚れ	△	
			水混入	○	
			異音・振動	○	
	ターボ		油漏れ	○	
			異音	○	
			配管	○	
			ブローパイ・排圧	○	
	燃料・噴射ポンプ		漏れ	○	
			噴け不良	○	
		ファンベルト		緩み・鳴き	○
			冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ		漏れ	○
				汚れ	○
				ホース損傷	○
				水温	○
		マフラー		取付	○
			排ガス・触媒装置		腐食
				詰まり	○
		黒煙・白煙	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
		足廻り	ギアボックス	油漏れ	○
			パワーステアリング	損傷	○
			油漏れ	○	
		リーフスプリング		異音	○
				損傷	○
		エアサス		損傷	
				エア漏れ	
				作動不良	
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ			
	冷凍機		○	
冷凍機	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄	RDアカギ不良			
上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デフアレンシヤル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO		作動不良	
			オイル漏れ	
		ガタ・異音		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグラブ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○
				パワーウインドウ	○
集中ドアロック	○				
格納ミラー	○				
電動ミラー	○				
ホーン	○				
ラジオ・オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○		
		バッテリー(ターミナル)	○		
		オルタネータ(ダイナモ)	○		
エアコン	コンプレッサー		○		
		風量	○		
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○		
		その他報告欄	バッテリー上がり	○	

タイヤ [残りmm表示]

FF		3	3
FR	(2 A)	(1 A)	
RF	3	3	3
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A) (1 A)
		7	
	(1 A)	()	

・ タイヤサイズ F 195/85R16 R "

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)



車両チェックシート

日付: 2020/10/28

管理番号	27181	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TPG-NMR85AN	車台番号	NMR85-7034xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	有 (小物入れ)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [点キズ]	
欠品	無	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	