

車両情報シート

No	管理番号	27191	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	SKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0001xxx

基本情報	年式	平成23 (2011)	年	9	月
	エンジン型式	N04C			
	排気量	4,000 cc			
	馬力	136 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	抹消 [年 月 日]			
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体 長さ	車検証	5330 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	1850 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2220 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	163 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	AT	速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	72	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	全低床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有	
	バックカメラ	有 [カラー]	
オートクルーズ	無		
坂道発進補助装置	無		
その他装備	ドライブレコーダー		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	富士重工		[		]
	型式	LP420				
	製造番号[年式]	1090207		[	年	月]
	方式	プレス式 *その他→ ()				
	容積	4.2 m3				
	反転装置	無				
	スケール	無				
	載替	無				

日付: 2021/2/16

塵芥車

車両チェックシート

管理番号	27191	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	SKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0001xxx

日付:

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ	○
			汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
		マフラー	取付	○
		排ガス・触媒装置	腐食	○
			詰まり	○
報告欄			黒煙・白煙	○

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
報告欄		ガタ・異音	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]	7			
	FF	(1 A)	(1 A)	
	FR			
	RF	6	6	6
	RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スベア			
・ タイヤサイズ F 205/85R 16				
R 205/85R 16				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート



3

管理番号	27191	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	SKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0001xxx

日付:

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	(センターコンソールボックス欠)	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()	
汚れ	中			傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	有		シャーシ サビ	小 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	