

車両情報シート

No	管理番号	27474	形状	冷凍車
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレード
	型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-520xxx

基本情報	年式	令和2 (2020) 年 11 月
	エンジン型式	6R20
	排気量	10,670 cc
	馬力	394 ps
	最大積載量	12,300 kg
	車検	有 [ 令和3年 11月 12日 ]
	積載クラス	大型
	車体長さ	車検証 11960 mm 実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体高さ	車検証 3780 mm 実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和2年 8月 )
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒ [ ] 他(シフトハイロフト)
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	有
	PM装置	有
	燃料タンク	300 L + 300 L + L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×2(後2軸)
小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/8/3

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	矢野特殊 [ ]
	型式	WPA3102
	製造番号[年式]	B200665 [ 令和2年 10月 ]
	床材質・形状	アルミ [ キーストン ]
	内寸法 長	9395 mm
	内寸法 幅	2360 mm
	内寸法 高	2360 mm
	間口 幅	2330 mm
	間口 高	2340 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1310 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 55 mm
	中間柱	
ジョロダーレール	有 [ レール ]	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 [ ]
	型式	TU100S-CN
	製造番号[年式]	097900688BL [ 年 月 ]
	冷凍方式	別エンジン
	設定温度	30 度 ~ -35 度
	冷却テスト	外気温 13 度 2 h → -22.7 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [ コード 有 ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	27474	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレード
型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-520xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
			汚れ	○	
			水混入	○	
			異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
			汚れ	○	
			ホース損傷	○	
			水温	○	
			取付	○	
	マフラー	排ガス・触媒装置	腐食	○	
			詰まり	○	
		黒煙・白煙	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉		○		
		ウイングシリンダー	○		
ウイング	作動油 量・漏れ		○		
			○		
冷凍機	冷凍機作動		○		
		ファン・風量	○		
		異音	○		
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ		○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○	
		サブエンジン	油量・漏れ	○	
	異音	○			
パワーゲート	パワーゲート作動				
		ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り			
		ギア抜け			
		オイル漏れ			
		異音・振動			
		クラッチ	すべり		
		切れ不良			
		切れ位置			
		異音			
	クラッチ マスターオイル	漏れ			
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグラブ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]					
FF		14.5	14.5		
FR		( 2 B )	( 2 B )		
RF					
RR		14.5	14.5	14.5	14.5
		( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )
	スペア	14.5			
		( 2 B )	( )		
・ タイヤサイズ	F 275/80R 22.5				
	R 275/80R 22.5				
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
	* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入				
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
	* 各タイヤのホイールを( )に記入				
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入				
	* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	




車両チェックシート

管理番号	27474	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレード
型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-520xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	