

車両情報シート

No	管理番号	27483	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2PG-FR1AHG	車台番号	FR1AH-107xxx

基本情報	年式	令和2(2020)	年	11	月
	エンジン型式	A09C			
	排気量	8,860 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	13,400 kg			
	車検	有	[	令和3年	11月23日]
	積載クラス	大型			
	車体長さ	車検証	11920 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3500 mm	実測	mm

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(令和2 年 9 月)
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	無		
	燃料タンク	300	L +	300 L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
小型形状		←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード		高機能シート
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	
	バックカメラ	有	[カラー]
オートクルーズ	有		
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/1/21

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	矢野特殊	[		]
	型式	TPA9376			
	製造番号[年式]	B200697	[	令和2年	11月]
	床材質・形状	アルミ	[	キーストン	]
	内寸法 長	9350 mm			
	内寸法 幅	2270 mm			
	内寸法 高	2290 mm			
	間口 幅	2270 mm			
	間口 高	2240 mm			
	サイドドア	有	[	観音	]
	サイドドア寸法	幅: 1840 mm 高: 2060 mm			
	床面地上高	1380 mm			
	ラッシングレール	2 段			
	床フック	対	[		]
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 90 mm			
	中間柱				
	ジョロダーレール	有	[	レール	]
	横根太	アルミ			
	載替	無			
	その他情報	吹出口からリアまで長さ8490mm 吹出口下部から床まで2090mm ジョロダーレール4列			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[		]
	型式	TU100S-CN			
	製造番号[年式]	097900730BL	[		年 月]
	冷凍方式	別エンジン			
	設定温度	30 度 ~ -35 度			
	冷却テスト	外気温 13 度 3 h → -32.9 度			
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [	コード	有	]
	アワメータ	EG h スタンバイ h			
	その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[		]	*跳上の場合⇒ [		]
	メーカー		[		]		
	型式						
	製造番号						
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm					
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm					
	その他情報						

車両チェックシート

管理番号	27483	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2PG-FR1AHG	車台番号	FR1AH-107xxx

日付： 2021/1/21

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(バッテリー)	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
		風量	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		ガス	○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
	ファンモータ		○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ	○	
パワーゲート	ラジコン・リモコン作動	異音	○	
報告欄				
	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	14	14	
		(2 B)	(2 B)	
	FR			
		()	()	
	RF	14	14	14
		(2 B)	(2 B)	(2 B)
	RR	14	14	14
		(2 B)	(2 B)	(2 B)
		14		
		(2 B)	()	
・ タイヤサイズ F 275/80R22.5				
R "				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート




3

日付: 2021/1/21

管理番号	27483	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2PG-FR1AHG	車台番号	FR1AH-107xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無			傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()		シャーシ サビ	無	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	