

車両情報シート

No	管理番号	27513	形状	ドライバン(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	PKG-FSR90S2	車台番号	FSR90-7000xxx

基本情報	年式	平成21 (2009) 年	11 月	
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	5,400 kg		
	車検	抹消 [年 月 日]		
	積載クラス	増トン		
	車体 長さ	車検証	8610 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2460 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3420 mm	実測 mm

車両情報	走行km	514 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (平成21年 7 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	PM装置	無
	燃料タンク	150 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2020/12/14

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []
	型式	DLB
	製造番号[年式]	T5DC104 [年 月]
	床材質・形状	鉄 [縞板]
	内寸法 長	6200 mm
	内寸法 幅	2260 mm
	内寸法 高	2260 mm
	間口 幅	2340 mm
	間口 高	2210 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1150 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
ジョロダーレール	無 []	
横根太	鉄	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [コード]
	アフメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	極東開発工業 []
	型式	CG1002F-3ERA2
	製造番号	09T108553N
	寸法(外寸)	幅: 2190 mm 高: 1570 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 80 mm 高: 1230 mm
	その他情報	能力1000kg

車両チェックシート

管理番号	27513	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	PKG-FSR90S2	車台番号	FSR90-7000xxx

日付: 2020/12/14

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	漏れ	△
			汚れ	△
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	△	
		異音	○	
		配管	△	
	ブローパイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	ファンベルト	緩み・鳴き	○
			冷却水	液量
		ウォーターポンプ	漏れ	○
			汚れ	△
			ホース損傷	○
			水温	○
		マフラー	取付	○
			排ガス・触媒装置	腐食
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	△	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		×
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	足廻り	ハンドル	遊び	○
			ガタ・異音	○
		ギアボックス	油漏れ	○
		パワーステアリング	損傷	○
			油漏れ	○
		リーフスプリング	異音	○
			損傷	○
		エアサス	損傷	
			エア漏れ	
			作動不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング	ウイング 開閉		
		ウイングシリンダー		
冷凍機	冷凍機	作動油 量・漏れ		
		冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量		
		異音		
	コンプレッサー	ベルト張・鳴		
	コンデンサ	異音		
		ファンモータ		
	冷媒サイトグラス	色・量		
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート	作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	△	
		切れ位置	△	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デフアレンシヤル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグラブ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
電装関係(内装)	ワイパー	格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
エアコン	コンプレッサー	風量	○	
		ガス	○	
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○	
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]

FF	0	0		
	(2 A)	(2 A)		
FR				
RF	0	0	1	0
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR				
		0		
	(2 A)	()		

・ タイヤサイズ F 245/80R17.5
R "

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入
*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スハアキー キャブ	無	
スハアキー 燃料タンク	無	
スハアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	


車両チェックシート

日付: 2020/12/14

管理番号	27513	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	PKG-FSR90S2	車台番号	FSR90-7000xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	P/G溶接跡
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	有 (シガライター)	シャーシ サビ	
その他	運転席助手席灰皿	フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	