

日付： 2021/5/12

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

車両情報シート

No	管理番号	27544	形状	クレーン付
	車名	トヨタ	通称名	ダイナ
	型式	KK-XZU341	車台番号	XZU341-0003xxx

基本情報	年式	平成16 (2004)	年	2	月
	エンジン型式	S05D			
	排気量	4,890 cc			
	馬力	140 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体 長さ	車検証 5980 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 1890 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 2650 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	39 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4 × 2		
小型形状	高床	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	無
	キャブ幅	標準
	キャブブルー	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー			[		]
	型式					
	製造番号[年式]			[	年	月]
	内寸法 長	3780	mm			
	内寸法 幅	1820	mm			
	内寸法 高	370	mm			
	床面地上高	1010	mm			
	床フック	2	対	[	埋込	]
	スタンション		個			
	ウインチ	無				
	自動歩み	無				
	オートスライダー	無				
	上物操作					
	横根太	鉄				
	載替	無				
	その他情報					

上物情報2 (クレーン)	メーカー	タダノ	[		]
	型式	ZR233			
	製造番号[年式]	411-102-10130	[	平成16 年	2 月]
	吊荷重	2.3t	[		]
	クレーン段数	3段			
	操作				
	フックイン	有			
	リアジャッキ	無			
	載替	無			
	その他情報	ラジコン/リモコン無し			

上物情報3 (ゲート)	形状	[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー	[		]				
	型式							
	製造番号							
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm			
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm			
	その他情報							

車両チェックシート

管理番号	27544	形状	クレーン付
車名	トヨタ	通称名	ダイナ
型式	KK-XZU341	車台番号	XZU341-0003xxx

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○
腐食			○	
詰まり	○			
黒煙・白煙	○			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
ガタ・異音		○		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○		
		リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○		
		エアサス	損傷		
		エア漏れ			
		作動不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み その他 損傷			
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動 作動油 量・漏れ ラジコン作動 フックイン作動 ワイヤー その他損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

スベア

5

(1 A)

5

(1 A)

4

(1 A)

4

(1 A)

3

(1 A)

2

(1 A)

2

(1 A)

・ タイヤサイズ

F 205/85R 16

R 205/85R 16

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要


点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート

管理番号	27544	形状	クレーン付
車名	トヨタ	通称名	ダイナ
型式	KK-XZU341	車台番号	XZU341-0003xxx

日付:

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり [飛石] ()
汚れ	中	()		傷の程度 [飛石] ()
欠品	無	()	シャーシ サビ	中 ()
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			ボデー修復暦	無 ()