

車両情報シート

No	管理番号	27552	形状	トラクタ
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	BDG-FP50JDR	車台番号	FP50JD-550xxx

基本情報	年式	平成20 (2008)	年	3	月
	エンジン型式	6M70			
	排気量	12,880 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	9,900 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	トラクタ			
	車体 長さ	車検証	5570 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2950 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	596 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(年 月)
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[Pタード]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	無		
	燃料タンク	300	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	無	
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/2/3

トラクタ

上物情報1 (ボデー)	カブラ形状	シングル
	メーカー	その他 [YOKOSHA]
	型式	HP-1300C
	製造番号[年式]	1725403354 [平成19 年 月]
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[		]
	型式				
	製造番号[年式]			[	年 月]
	吊荷重		[		]
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

車両チェックシート

管理番号	27552	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	BDG-FP50JDR	車台番号	FP50JD-550xxx

日付:

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
ガタ・異音		○		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		×	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄	コンプレッサー作動せず			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	カブラ損傷		○	
	連結配管ホース類		○	
	スロープガイド		○	
	その他損傷		○	
報告欄				
上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

5

7

(2 B)

(2 B)

()

()

(11)

(11)

(11)

(11)

(2 B)

(2 B)

(2 B)

(2 B)

()

()

()

()

スベア

(11)

(2 B)

()

・ タイヤサイズ

F 295/80R 22.5

R 11R 22.5 16PR

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付:

トラクタ

管理番号	27552	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	BDG-FP50JDR	車台番号	FP50JD-550xxx

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	有			キャブ修復暦	無 ()
破損	無	()		キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好	()		フロントガラス状態	良好 []
汚れ	中				傷の程度 [] ()
欠品	無	()		シャーシ サビ	中 ()
その他				フレーム曲がり・修復暦	無 ()
				ボデー修復暦	無 ()