

車両情報シート

No	管理番号	27553	形状	トレーラ 粉粒体運搬
	車名	極 東	通称名	
	型式	KA2366-2	車台番号	神[42]812xxx

基本情報	年式	平成20 (2008) 年	3 月
	車両総重量	25,890 kg	
	最大積載量	20,300 kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ]	
	積載クラス	26t枠 [ ]	
	車体 長さ	車検証 9540 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2480 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3440 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有
	軸数[タイヤ総数]	2軸 [ 8輪 ] タイヤ総数その他: [ ]
	エアサス	無
	リフトアクスル	無
	ランディングギア	有 [ 電動: 無 ]
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など	

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/2/12

トレーラ ウイング・バン・冷凍車

上物情報1	メーカー	極東開発工業 [ ]
	型式	KA2366-2
	製造番号[年式]	07J130221N [ 年 月 ]
	品名	パラセメント
	比重	1.00
	タンク容積	20300 L
	タンク層	2 層
	マンホール数	2 個
	コンプレッサー	[ ]
	タンク材質	鉄
	載替	無
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	27553	形状	トレーラ 粉粒体運搬
車名	極 東	通称名	
型式	KA2366-2	車台番号	神[42]812xxx

日付:

トレーラ ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音 配管		
	フローバイ・排圧 燃料・噴射ポンプ	漏れ		
		噴け不良		
	ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	緩み・鳴き		
		液量		
		漏れ		
汚れ				
マフラー 排ガス・触媒装置	ホース損傷			
	水温			
	取付			
	腐食			
報告欄	詰まり			
	黒煙・白煙			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS エアマスター 駐車ブレーキ エア・コンプレッサ 坂道発進装置	不良・油漏	○	
		効き具合	○	
		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び		
		ガタ・異音		
		油漏れ		
		損傷		
		油漏れ		
	ギアボックス パワーステアリング	異音	○	
		損傷	○	
		エアサス		
	エアサス	損傷		
		エア漏れ 作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置 異音		
	クラッチ マスターオイル デフアレンシヤル	漏れ		
		油漏れ		
	プロペラドライブシャフト	異音		
		異音		
PTO	作動不良			
	オイル漏れ ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグラブ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯			
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウィンドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ			
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)			
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス			
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	有無	対応
装備類		
スヘアキー キャブ		
スヘアキー 燃料タンク		
スヘアキー 上物	無	
キーレス		
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン		
フロアマット		
工具	無	
ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	コンプレッサ作動確認 圧力・排出確認		○	
			○	
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ  
[残りmm表示]

R1	( )	( )	( )	( )	( )						
R2	( )	( )	( )	( )	( )						
R3	( )	( )	3	5	3	3	( )	( )			
R4	( )	( )	2 A	10	2 A	10	2 A	10	2 A	( )	( )
	( )	( )	2 A	2 A	2 A	2 A	( )	( )			
スペア	( )	14	( )	( )	( )	( )	( )				

・ タイヤサイズ 11R 22.5 16PR \* 後ろ詰めで記載する。一軸ならR4に、二軸ならR3とR4に記載する。

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


# 車両チェックシート

日付:

管理番号	27553	形状	トレーラ 粉粒体運搬
車名	極 東	通称名	
型式	KA2366-2	車台番号	神[42]812xxx

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ( )	
破損	( )	コーションプレート 有	
スイッチ類	( )	フロントガラス状態 [ ]	
汚れ		傷の程度 [ ]( )	
欠品	( )	シャーシ サビ 小	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ( )	
		ボデー修復暦 無 ( )	