

日付： 2021/5/12

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	27611	形状	ウイング(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

基本情報	年式	令和2(2020)	年	12	月
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	240 ps			
	最大積載量	6,600 kg			
	車検	有	[	令和3年	12月7日]
	積載クラス	増トン			
	車体長さ	車検証	8790 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3540 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体] (令和2 年 10 月)	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装 備 類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純 正] [ラジ オ ・ ・]
	ETC	無	
	バックカメラ	有	[カラー]
オートクルーズ	有		
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス				[		]
	型式							
	製造番号[年式]	W042G46-03		[		年		月]
	床材質・形状	木		[		]		
	内寸法 長	6270	mm					
	内寸法 幅	2400	mm					
	内寸法 高	2410	mm					
	間口 幅	2370	mm					
	間口 高	2280	mm					
	サイドドア	無		[		]		
	サイドドア寸法	幅:		mm	高:		mm	
	床面地上高	1050	mm					
	ラッシングレール	2	段					
	床フック	5	対	[	引出	]		
	スタンション			個				
	壁厚	サイド:		mm	リア:		mm	
	中間柱							
ジョロダーレール	無		[		]			
横根太	鉄							
載替	無							
その他情報								

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]			
	型式				
	製造番号[年式]	[年 月]			
	冷凍方式				
	設定温度	度 ～ 度			
	冷却テスト	外気温	度	h →	度
	スタンバイ装置	* 有の場合 → [コード]			
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h
	その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[	跳上	]	*跳上の場合⇒	[	オート	]
	メーカー	その他				[	トランテックス	]	
	型式	TRAM10-1455							
	製造番号	910800572							
	寸法(外寸)	幅:	2420	mm	高:	1555	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	2285	mm	高:	1340	mm		
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	27611	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		冷却水	漏れ	○
		ウォーターポンプ	汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
			取付	○
			腐食	○
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	○
			オイル漏れ	○
			ガタ・異音	○
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○	
	ウイングシリンダー		○	
	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動			
	エバポレータ	ファン・風量		
		異音		
	コンプレッサー	ベルト張・鳴		
	コンデンサ	異音		
		ファンモータ		
	冷媒サイトグラス	色・量		
	サブエンジン	油量・漏れ		
	異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
	ラジコン・リモコン作動		○	
報告欄				
上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]					
FF		13.5 (2 A)	13.5 (2 A)		
FR					
RF	13.5 (2 A)	13.5 (2 A)	13.5 (2 A)	13.5 (2 A)	
RR					
	スベア	13.5 (2 A)			
・ タイヤサイズ		F 265/70R 19.5			
		R 265/70R 19.5			
・ タイヤパターン		1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ ホイール		A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・ 状態		I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	27611	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装				外装				点検者 報告欄
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	(	)	
破損	無	(	)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(	)	フロントガラス状態	良好	[	]	
汚れ	無					傷の程度 [	](	
欠品	無	(	)	シャーシ サビ	無			
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	(	)	
				ボデー修復暦	無	(	)	