

車両情報シート

No	管理番号	27753	形状	冷凍ウイング(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

基本情報	年式	令和3(2021) 年 1 月
	エンジン型式	A05C
	排気量	5,120 cc
	馬力	260 ps
	最大積載量	6,000 kg
	車検	有 [令和4年 1月 24日]
	積載クラス	増トン
	車体長さ	車検証 9230 mm 実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体高さ	車検証 3520 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和2年 11月)
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	PM装置	無
	燃料タンク	200 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブローフ	標準
	キャブグレード	高機能シート
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/4/14

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス []
	型式	
	製造番号[年式]	W060G49-02 [年 月]
	床材質・形状	アルミ [フラット]
	内寸法 長	6730 mm
	内寸法 幅	2380 mm
	内寸法 高	2310 mm
	間口 幅	2360 mm
	間口 高	2230 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1110 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 30 mm リア: 35 mm
	中間柱	
ジョロダーレール	無 []	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報	床アンチリップ	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []
	型式	TDJS50A-L2
	製造番号[年式]	045701114BL [年 月]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	外気温 10 度 3 h → -5 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	冷却テスト2月測定

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	新明和 []
	型式	RAK10-6485D
	製造番号	S1110473D
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm 高: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 50 mm 高: 1280 mm
	その他情報	ラジコン有り 能力1000kg

車両チェックシート

管理番号	27753	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

日付: 2021/4/14

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉		○		
		ウイングシリンダー	○		
ウイング	作動油 量・漏れ		○		
			○		
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○		
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ
[残りmm表示]

FF		13	13	
FR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	
RF	13	13	13	13
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スペア	13		
		(2 A)		

・ タイヤサイズ F 265/70R19.5
R "

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	




車両チェックシート

日付: 2021/4/14

管理番号	27753	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	