

車両情報シート

No	管理番号	27833	形状	ダンプ
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	LDG-GK8JKAA	車台番号	GK8JKA-10xxx

基本情報	年式	平成25 (2013)	年	11	月
	エンジン型式	J08E			
	排気量	7,680 cc			
	馬力	280 ps			
	最大積載量	11,800 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	増トン			
	車体 長さ	車検証 6980 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 2620 mm	実測	mm	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	583 千km [実走]				
	タコグラフ	有 [別体] (平成25 年 8 月)				
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()			
	ペダル数	3				
	ターボ	有				
	ブレーキ	AOH [ドラム]				
	ABS	有				
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []				
	エアサス	無 []				
	速度抑制装置	有				
	PM装置	有				
	燃料タンク	150 L + L + L				
	燃料	軽油 []				
	アドブルー使用	無				
	駆動方式	6×4				
小型形状	←大型の場合は空欄					

装備類	ヘッドライト	ハロゲン	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	
	バックカメラ	無	[

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2021/4/19

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業		[		]	
	型式	DD10-761					
	製造番号[年式]	13U060187Y		[	年	月]	
	内寸法 長	4600	mm				
	内寸法 幅	2200	mm				
	内寸法 高	770	mm				
	床厚み	6	mm	二重張	[	無	]
	ボデー材質1	鉄					
	ボデー材質2						
	リアゲート	下開					
	リアゲート水密	無					
	コボレーン	有	[	シート	](		)
	底形状	船底					
	形状(小型)						
	載替	無					
	その他情報						

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[		]
	型式				
	製造番号[年式]		[	年	月]
	吊荷重		[		]
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状		[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー		[		]				
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー寸法	幅:	mm	高:	mm				
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	27833	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LDG-GK8JKAA	車台番号	GK8JKA-10xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	△
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ	○
			汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
		マフラー	取付	○
		排ガス・触媒装置	腐食	○
			詰まり	○
報告欄			黒煙・白煙	○

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
			異音・振動	○
			すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
			異音	○
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト		異音	○
			ガタ	○
			作動不良	○
			オイル漏れ	○
			ガタ・異音	○
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	4 6			
	FF	(2 B)	(2 B)	
	FR			
	RF	6 6 6 6		
	RR	(2 B) (2 B) (2 B) (2 B)		
		5 5 5 6		
		(2 B) (2 B) (2 B) (2 B)		
		スベア 12		
		(1 B) ()		
・ タイヤサイズ F 225/70R 22.5				
R 265/70R 19.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	27833	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LDG-GK8JKAA	車台番号	GK8JKA-10xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装	点検者 報告欄	
シート破れ	有		キャブ修復暦	有	(右フロントピラー)
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	良好	[]
汚れ	中				傷の程度 [] ()
欠品	有	(助手席シート無し)	シャーシ サビ	小	
その他		(センターコンソールボックス欠)	フレーム曲がり・修復暦	無	()
			ボデー修復暦	無	()