

車両情報シート

No	管理番号	27878	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	LKG-FE7JMAG	車台番号	FE7JMA-10xxx

基本情報	年式	平成22 (2010) 年	11 月
	エンジン型式	J07E	
	排気量	6,400 cc	
	馬力	260 ps	
	最大積載量	6,700 kg	
	車検	有	[令和3 年 11 月 23 日]
	積載クラス	増トン	
	車体 長さ	車検証 9080 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3430 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	742 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[別体] (年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	無	
	燃料タンク	200 L + 200 L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用		
	駆動方式	4×2	
	小型形状		←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	ハイルーフ
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ	[]
	型式		
	製造番号[年式]	F104419	[平成22 年 11 月]
	床材質・形状	ステン	[縞板]
	内寸法 長	6600 mm	
	内寸法 幅	2250 mm	
	内寸法 高	2150 mm	
	間口 幅	2270 mm	
	間口 高	2190 mm	
	サイドドア	有	[観音]
	サイドドア寸法	幅: 1790 mm 高: 2080 mm	
	床面地上高	1150 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	有	[レール]
	横根太	アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ	[]
	型式	1.KL32LOC-* / 2.KL32LOC-*	
	製造番号[年式]	F104419	[平成22 年 11 月]
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 11 度 2.5 h → 前-1.5度/後-12.0 度	
	スタンバイ装置	無 * 有の場合⇒ [コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報	2エバ	

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー		[]
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	27878	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LKG-FE7JMAG	車台番号	FE7JMA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
			噴け不良	○
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		マフラー	腐食	○
	排ガス・触媒装置	詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	
			オイル漏れ	
			ガタ・異音	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音		
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 コンプレッサー コンデンサ 冷媒サイトグラス サブエンジン		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	5 6			
	FF	(2 B)	(2 B)	
	FR	()	()	
	RF	7 5 7 3	(3 A)	(3 B)
	RR	() () () ()	()	()
	スベア	6	(2 A)	()
	・ タイヤサイズ	F 265/70R19.5		
		R 265/70R19.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	27878	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LKG-FE7JMAG	車台番号	FE7JMA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 ()	・箱内、使用に伴うキズ、汚れ有り ・フロントガラス、全体的に点キズ有り
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [飛石]	
汚れ	中		傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	