

車両情報シート

No	管理番号	27913	形状	冷凍ウイング
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2KG-FR1EHG	車台番号	FR1EH-101xxx

基本情報	年式	令和3(2021) 年	1 月
	エンジン型式	E13C	
	排気量	12,910 cc	
	馬力	410 ps	
	最大積載量	11,900 kg	
	車検	有 [令和4年 1月 27日]	
	積載クラス	大型	
	車体長さ	車検証 11970 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 3720 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和2年 10月)
	シフト	MT 7速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	PM装置	有
	燃料タンク	300 L + 300 L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×2(後2軸)
小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブーフ	ハイルーフ
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2021/6/4

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	矢野特殊 []
	型式	WPA3131
	製造番号[年式]	B210030 [令和3年 1月]
	床材質・形状	アルミ [キーストン]
	内寸法 長	9400 mm
	内寸法 幅	2340 mm
	内寸法 高	2350 mm
	間口 幅	2330 mm
	間口 高	2250 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1340 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 35 mm リア: 50 mm
	中間柱	
ジョロダーレール	有 [レール]	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []
	型式	TU100SBX-25
	製造番号[年式]	097900876BL [年 月]
	冷凍方式	別エンジン
	設定温度	30 度 ~ -35 度
	冷却テスト	外気温 21 度 3 h → -18.3 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 有]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	[]
	製造番号	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	27913	形状	冷凍ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FRIEHG	車台番号	FRIEH-101xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
	報告欄		作動不良	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉		○		
		ウイングシリンダー	○		
ウイング	作動油 量・漏れ		○		
			○		
冷凍機	冷凍機作動		○		
		ファン・風量	○		
		異音	○		
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ		○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○	
		サブエンジン	油量・漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動		○	
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良	○	
			切れ位置	○	
			異音	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音		○	
			ガタ	○	
	PTO	作動不良			
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)		○		
		オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]					
FF		15	15		
FR		(2 B)	(2 B)		
RF					
RR		15	15	15	15
		(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
	スペア	15			
		(2 B)	()		
・ タイヤサイズ	F 295/80R 22.5				
	R 275/80R 22.5				
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
	* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
	* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	




車両チェックシート

管理番号	27913	形状	冷凍ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FR1EHG	車台番号	FR1EH-101xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	