

車両情報シート

No	管理番号	27951	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	KKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-11xxx

基本情報	年式	平成29 (2017) 年	3 月	
	エンジン型式	J07E		
	排気量	6,400 cc		
	馬力	260 ps		
	最大積載量	6,300 kg		
	車検	抹消	[年 月 日]	
	積載クラス	増トン		
	車体長さ	車検証	9740 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3510 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	134 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[別体] (平成28年 6月)
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	無	
	燃料タンク	250 L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブローフ	標準
	キャブグレード	カスタム
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	有
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/3/9

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス
	型式	HFEPA-FQFDN
	製造番号[年式]	4TB0016-01 [年 月]
	床材質・形状	ステン [フラット]
	内寸法 長	7340 mm
	内寸法 幅	2320 mm
	内寸法 高	2320 mm
	間口 幅	2340 mm
	間口 高	2250 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1090 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	壁厚	サイド: mm リア: 55 mm
	中間柱	
ジョロダーレール	無 []	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重
	型式	TDJS60A-L2
	製造番号[年式]	785700004BL [平成29年 月]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	外気温 11 度 2 h → -6.8 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	その他 [トランテックス]
	型式	TRAK10-6475D
	製造番号	TTS161111600
	寸法(外寸)	幅: 2450 mm 高: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2420 mm 高: 1420 mm
	その他情報	ラジコン有

車両チェックシート

管理番号	27951	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	QKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-11xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音		
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	△	
		作動不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○	
		サブエンジン	油量・漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]		タイヤサイズ			
FF		8	8		
FR		(3 A)	(3 A)		
RF					
RR		9	9	12	12
		(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
	スペア				
・タイヤサイズ	F 265/70R19.5				
	R 265/70R19.5				
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
	* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
	* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	有	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	

車両チェックシート


管理番号	27951	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	QKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-11xxx

日付:


ウイング・バン・冷凍車

割れ

外装状態




A



U



A・U



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	・箱内:使用に伴うキズ、汚れ、凹み有り
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	