

日付： 2021/6/17

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	27975	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

基本情報	年式	令和3(2021) 年 2 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	260 ps		
	最大積載量	6,500 kg		
	車検	有 [令和4 年 2 月 16 日]		
	積載クラス	増トン		
	車体 長さ	車検証	8770 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3610 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]			
	タコグラフ	有	[別体] (令和2 年 12 月)		
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH	[ドラム]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]	
	エアサス	有	[リア]		
	速度抑制装置	有			
	PM装置	有			
	燃料タンク	200	L +	L +	L
	燃料	軽油	[]		
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
小型形状	←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ . .]
	ETC	有	
	バックカメラ	有	[カラー]
オートクルーズ	有		
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス			[
---------------	------	---------	--	--	---

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TDJS50A-L2		
	製造番号[年式]	145700035BL	[]	年 月]
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~	-30 度	
	冷却テスト	外気温 21 度	3 h →	-12.9 度
	スタンバイ装置	有 * 有の場合⇒ [コード 有]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6485D		
	製造番号	S11104720		
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm	高: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2105 mm	高: 1430 mm	
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	27975	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		冷却水	漏れ	○
		ウォーターポンプ	汚れ	○
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		マフラー	腐食	○
		排ガス・触媒装置	詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	
			オイル漏れ	
			ガタ・異音	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音	○
		損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
	ラジコン・リモコン作動		○	
報告欄				
上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]	FF			
		13.5	13.5	
		(2 A)	(2 A)	
	FR			
	RF			
	13.5	13.5	13.5	13.5
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	RR			
スベア				
13.5				
(2 A)				
・ タイヤサイズ F 265/70R 19.5				
R 265/70R 19.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	27975	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-106xxx

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装				外装				点検者 報告欄
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	(	)	
破損	無	(	)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(	)	フロントガラス状態	良好	[	]	
汚れ	無					傷の程度 [	](	
欠品	無	(	)	シャーシ サビ	無			
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	(	)	
				ボデー修復暦	無	(	)	