

## 車両情報シート

|    |      |             |      |                |
|----|------|-------------|------|----------------|
| No | 管理番号 | 28013       | 形状   | アルミ平ボデー        |
|    | 車名   | 日野          | 通称名  | デュトロ           |
|    | 型式   | TKG-XZU720M | 車台番号 | XZU720-0014xxx |

|      |        |                       |         |    |    |
|------|--------|-----------------------|---------|----|----|
| 基本情報 | 年式     | 平成29 (2017)           | 年       | 7  | 月  |
|      | エンジン型式 | N04C                  |         |    |    |
|      | 排気量    | 4,000 cc              |         |    |    |
|      | 馬力     | 136 ps                |         |    |    |
|      | 最大積載量  | 2,000 kg              |         |    |    |
|      | 車検     | 抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要 |         |    |    |
|      | 積載クラス  | 小型(5t超)               |         |    |    |
|      | 車体 長さ  | 車検証                   | 6910 mm | 実測 | mm |
|      | 車体 幅   | 車検証                   | 1980 mm | 実測 | mm |
|      | 車体 高さ  | 車検証                   | 2230 mm | 実測 | mm |

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

|      |         |                        |     |                    |   |
|------|---------|------------------------|-----|--------------------|---|
| 車両情報 | 走行km    | 180 千km [ 実走 ]         |     |                    |   |
|      | タコグラフ   | 無 [ ] ( 年 月 )          |     |                    |   |
|      | シフト     | MT                     | 5 速 | セミATの場合⇒ [ ] 他 ( ) |   |
|      | ペダル数    | 3                      |     |                    |   |
|      | ターボ     | 有                      |     |                    |   |
|      | ブレーキ    | VAC [ ディスク ]           |     |                    |   |
|      | ABS     | 有                      |     |                    |   |
|      | 補助ブレーキ  | 有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ] |     |                    |   |
|      | エアサス    | 無 [ ]                  |     |                    |   |
|      | 速度抑制装置  | 無                      |     |                    |   |
|      | PM装置    | 有                      |     |                    |   |
|      | 燃料タンク   | 100                    | L + | L +                | L |
|      | 燃料      | 軽油 [ ]                 |     |                    |   |
|      | アドブルー使用 | 無                      |     |                    |   |
|      | 駆動方式    | 4×2                    |     |                    |   |
|      | 小型形状    | 全低床 ←大型の場合は空欄          |     |                    |   |

|     |          |                      |  |  |
|-----|----------|----------------------|--|--|
| 装備類 | ヘッドライト   | ハロゲン                 |  |  |
|     | フォグランプ   | 有                    |  |  |
|     | キャブ幅     | 標準                   |  |  |
|     | キャブルーフ   | 標準                   |  |  |
|     | キャブグレード  | 標準                   |  |  |
|     | ベッド      | 無                    |  |  |
|     | エアコン     | 有 [ マニュアル ]          |  |  |
|     | エアバッグ    | 有                    |  |  |
|     | パワーウィンドウ | 有                    |  |  |
|     | 集中ドアロック  | 有                    |  |  |
|     | 格納ミラー    | 有                    |  |  |
|     | 電動ミラー    | 無                    |  |  |
|     | オーディオ    | 有 [ 純正 ] [ ラジオ . . ] |  |  |
|     | ETC      | 無                    |  |  |
|     | バックカメラ   | 無 [ ]                |  |  |
|     | オートクルーズ  | 無                    |  |  |
|     | 坂道発進補助装置 | 有                    |  |  |
|     | その他装備    |                      |  |  |

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

日付: 2021/3/9

平ボデー

|               |          |            |
|---------------|----------|------------|
| 上物情報1<br>(荷台) | メーカー     | [ ]        |
|               | 型式       | [ ]        |
|               | 製造番号[年式] | [ 年 月 ]    |
|               | アオリ      | アルミ        |
|               | ボデー仕様    | 完成         |
|               | 床材質・形状   | 木          |
|               | 内寸法 長    | 4990 mm    |
|               | 内寸法 幅    | 1890 mm    |
|               | 内寸法 高    | 480 mm     |
|               | リアあおり 高  | 480 mm     |
|               | 床面地上高    | 920 mm     |
|               | ラッシングレール | 段          |
|               | 床フック     | 6 対 [ 引出 ] |
|               | スタンション   | 個          |
| 中間柱           |          |            |
| 横根太           | 鉄        |            |
| 載替            |          |            |
| その他情報         |          |            |

|                |          |                 |
|----------------|----------|-----------------|
| 上物情報3<br>(ゲート) | 形状       | [ ] *跳上の場合⇒ [ ] |
|                | メーカー     | [ ]             |
|                | 型式       | [ ]             |
|                | 製造番号     | [ ]             |
|                | 寸法(外寸)   | 幅: mm 高: mm     |
|                | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 高: mm     |
| その他情報          |          |                 |

車両情報シート

|      |             |      |                |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 28013       | 形状   | アルミ平ボデー        |
| 車名   | 日野          | 通称名  | デュトロ           |
| 型式   | TKG-XZU720M | 車台番号 | XZU720-0014xxx |

日付:

平ボデー

| 項目       | 内容       | 点検項目     | 点検結果 | 対応 |  |
|----------|----------|----------|------|----|--|
| エンジン     | エンジン     | 液量       | ○    |    |  |
|          |          | エンジンオイル  | 漏れ   | ○  |  |
|          |          | 汚れ       | ○    |    |  |
|          |          | 水混入      | ○    |    |  |
|          |          | 異音・振動    | ○    |    |  |
|          | ターボ      | 油漏れ      | ○    |    |  |
|          |          | 異音       | ○    |    |  |
|          |          | 配管       | ○    |    |  |
|          | ブローバイ・排圧 |          | ○    |    |  |
|          | 燃料・噴射ポンプ | 漏れ       | ○    |    |  |
|          |          | 噴け不良     | ○    |    |  |
|          | ファンベルト   | 緩み・鳴き    | ○    |    |  |
|          | 冷却水      | 液量       | ○    |    |  |
|          |          | ウォーターポンプ | 漏れ   | ○  |  |
|          | 汚れ       |          | ○    |    |  |
|          | ホース損傷    |          | ○    |    |  |
|          | 水温       |          | ○    |    |  |
|          | マフラー     | 取付       | ○    |    |  |
| 排ガス・触媒装置 |          | 腐食       | ○    |    |  |
|          | 詰まり      | ○        |      |    |  |
|          | 黒煙・白煙    | ○        |      |    |  |
| 報告欄      |          |          |      |    |  |

| 項目        | 内容   | 点検項目   | 点検結果  | 対応 |  |
|-----------|------|--------|-------|----|--|
| 制動装置・その他  | ブレーキ | 効き具合   | ○     |    |  |
|           |      | ABS    | ○     |    |  |
|           |      | エアマスター | 不良・油漏 |    |  |
|           |      | 駐車ブレーキ | 効き具合  | ○  |  |
|           |      | 坂道発進装置 |       | ○  |  |
| エア・コンプレッサ |      | 漏れ     |       |    |  |
|           |      | 不良     |       |    |  |
| 報告欄       |      |        |       |    |  |

| 項目            | 内容       | 点検項目      | 点検結果 | 対応 |
|---------------|----------|-----------|------|----|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル     | 遊び        | ○    |    |
|               |          | ガタ・異音     | ○    |    |
|               | ギアボックス   | 油漏れ       | ○    |    |
|               |          | パワーステアリング | 損傷   | ○  |
|               | リーフスプリング | 油漏れ       | ○    |    |
|               |          | 異音        | ○    |    |
|               | エアサス     | 損傷        | ○    |    |
|               |          | エア漏れ      |      |    |
|               | 作動不良     |           |      |    |
|               | 報告欄      |           |      |    |

| 項目   | 内容                  | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------|---------------------|------|------|----|
| 上物関係 | パワーゲート<br>ラジコン・リモコン | 動作   |      |    |
|      |                     |      |      |    |
|      |                     |      |      |    |
|      |                     |      |      |    |
|      |                     |      |      |    |
|      |                     |      |      |    |
|      |                     |      |      |    |
|      |                     |      |      |    |
|      |                     |      |      |    |
|      |                     |      |      |    |
| 報告欄  | 上記項目状況など記入          |      |      |    |

| 項目           | 内容           | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |  |
|--------------|--------------|-------|------|----|--|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション        | ギア鳴り  | ○    |    |  |
|              |              | ギア抜け  | ○    |    |  |
|              |              | オイル漏れ | ○    |    |  |
|              |              | 異音・振動 | ○    |    |  |
|              |              | クラッチ  | すべり  | ○  |  |
|              | クラッチ         | 切れ不良  | ○    |    |  |
|              |              | 切れ位置  | ○    |    |  |
|              | クラッチ マスターオイル | 異音    | ○    |    |  |
|              |              | 漏れ    | ○    |    |  |
|              | デファレンシャル     | 油漏れ   | ○    |    |  |
|              |              | 異音    | ○    |    |  |
|              | プロペラドライブシャフト | 異音    | ○    |    |  |
|              |              | ガタ    | ○    |    |  |
|              | PTO          | 作動不良  |      |    |  |
|              |              | オイル漏れ |      |    |  |
|              | ガタ・異音        |       |      |    |  |
|              | 報告欄          |       |      |    |  |

| 項目              | 内容  | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|-----------------|---|------|------|----|
| 電装関係(外装)        | ヘッドライト<br>フォグランプ<br>ウインカー<br>ストップランプ<br>車幅灯(マーカー)<br>車高灯<br>作業灯・庫内灯<br>ナンバー灯                        |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
| 電装関係(内装)        | ワイパー<br>パワーウインドウ<br>集中ドアロック<br>格納ミラー<br>電動ミラー<br>ホーン<br>ラジオ・オーディオ<br>バックアイカメラ<br>計器類 点灯状態<br>ルームランプ |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
| 電装関係(バッテリー)     | セルモータ<br>バッテリー(ターミナル)<br>オルタネータ(ダイナモ)   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
| エアコン            | コンプレッサー<br>風量<br>ガス   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
|                 |   |      | ○    |    |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 |   | ○    |      |    |
| その他報告欄          |   |      |      |    |

| 項目  |             | 有無 | 対応 |  |
|-----|-------------|----|----|--|
| 装備類 | スベアキー キャブ   | 有  |    |  |
|     | スベアキー 燃料タンク | 有  |    |  |
|     | スベアキー 上物    | 無  |    |  |
|     | キーレス        | 有  |    |  |
|     | 取扱説明書       | 無  |    |  |
|     | 整備記録簿       | 無  |    |  |
|     | カーテン        | 無  |    |  |
|     | フロアマット      | 有  |    |  |
|     | 工具          | 有  |    |  |
|     | ジャッキ        | 有  |    |  |
|     |             |    |    |  |
|     |             |    |    |  |

| タイヤ<br>[残りmm表示] |  |         |         |         |
|-----------------|--|---------|---------|---------|
| FF              |  | 6       | 6       |         |
| FR              |  | ( 2 A ) | ( 2 A ) |         |
| RF              | 6  | 6       | 7       | 6       |
| RR              | ( 2 A )  | ( 2 A ) | ( 2 A ) | ( 2 A ) |
|                 |  |         | 8       |         |
|                 |  | ( 2 A ) | ( )     |         |
| ・ タイヤサイズ        | F 205/70R 17.5<br>R 205/70R 17.5                           |         |         |         |
| ・ タイヤパターン       | 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他<br>* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入 |         |         |         |
| ・ ホイール          | A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)<br>* 各タイヤのホイールを( )に記入               |         |         |         |
| ・ 状態            | I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入<br>* ない場合は記載不要                |         |         |         |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両情報シート

|      |             |      |                |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 28013       | 形状   | アルミ平ボデー        |
| 車名   | 日野          | 通称名  | デュトロ           |
| 型式   | TKG-XZU720M | 車台番号 | XZU720-0014xxx |

日付:

平ボデー

外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装     |                  | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|------------------|---------|
| シート破れ | 有      | キャブ修復暦           |         |
| 破損    | 無 ( )  | キャブ・コーションプレート    |         |
| スイッチ類 | 良好 ( ) | フロントガラス状態        |         |
| 汚れ    | 少ない    | 傷の程度 [ 点キズ ] ( ) |         |
| 欠品    | 無 ( )  | シャーシ サビ          |         |
| その他   |        | フレーム曲がり・修復暦      |         |
|       |        | ボデー修復暦           |         |