

車両情報シート

|    |      |             |      |              |
|----|------|-------------|------|--------------|
| No | 管理番号 | 28016       | 形状   | トラクタ         |
|    | 車名   | 日野          | 通称名  | プロフィア        |
|    | 型式   | LKG-SH1EDAG | 車台番号 | SH1EDA-11xxx |

|      |                       |             |         |    |      |
|------|-----------------------|-------------|---------|----|------|
| 基本情報 | 年式                    | 平成24 (2012) | 年       | 2  | 月    |
|      | エンジン型式                | E13C        |         |    |      |
|      | 排気量                   | 12,910 cc   |         |    |      |
|      | 馬力                    | 450 ps      |         |    |      |
|      | 最大積載量                 | 9,800 kg    |         |    |      |
|      | 車検                    | 抹消          | [       | 年  | 月 日] |
|      | 積載クラス                 | トラクタ        |         |    |      |
|      | 車体 長さ                 | 車検証         | 5520 mm | 実測 | mm   |
|      | 車体 幅                  | 車検証         | 2490 mm | 実測 | mm   |
|      | 車体 高さ                 | 車検証         | 3520 mm | 実測 | mm   |
|      | * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ |             |         |    |      |
|      |                       |             |         |    |      |

|      |         |                |                            |     |   |  |
|------|---------|----------------|----------------------------|-----|---|--|
| 車両情報 | 走行km    | 566 千km [ 実走 ] |                            |     |   |  |
|      | タコグラフ   | 有              | [ 別体 ] (平成23 年 11 月)       |     |   |  |
|      | シフト     | MT             | 7 速 セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )     |     |   |  |
|      | ペダル数    | 3              |                            |     |   |  |
|      | ターボ     | 有              |                            |     |   |  |
|      | ブレーキ    | AOH            | [ ドラム ]                    |     |   |  |
|      | ABS     | 有              |                            |     |   |  |
|      | 補助ブレーキ  | 有              | [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ 永久磁石 ] |     |   |  |
|      | エアサス    | 有              | [ リア ]                     |     |   |  |
|      | 速度抑制装置  | 有              |                            |     |   |  |
|      | PM装置    | 有              |                            |     |   |  |
|      | 燃料タンク   | 390            | L +                        | L + | L |  |
|      | 燃料      | 軽油             | [ ]                        |     |   |  |
|      | アドブルー使用 | 有              |                            |     |   |  |
|      | 駆動方式    | 4 × 2          |                            |     |   |  |
|      | 小型形状    | ←大型の場合は空欄      |                            |     |   |  |

|          |          |         |                 |
|----------|----------|---------|-----------------|
| 装備類      | ヘッドライト   | ディスチャージ |                 |
|          | フォグランプ   | 有       |                 |
|          | キャブ幅     | 標準      |                 |
|          | キャブルーフ   | ハイルーフ   |                 |
|          | キャブグレード  | 標準      |                 |
|          | ベッド      | 有       |                 |
|          | エアコン     | 有       | [ オート ]         |
|          | エアバッグ    | 有       |                 |
|          | パワーウィンドウ | 有       |                 |
|          | 集中ドアロック  | 有       |                 |
|          | 格納ミラー    | 有       |                 |
|          | 電動ミラー    | 有       |                 |
|          | オーディオ    | 無       | [ ] [ . ]       |
|          | ETC      | 無       |                 |
|          | バックカメラ   | 有       | [ カラー ] 外部カメラ無し |
|          | オートクルーズ  | 有       |                 |
| 坂道発進補助装置 | 有        |         |                 |
| その他装備    |          |         |                 |

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

日付: 2021/2/24

トラクタ

|                |          |            |
|----------------|----------|------------|
| 上物情報1<br>(ボデー) | カブラ形状    | シングル       |
|                | メーカー     | その他 [ソーシン] |
|                | 型式       |            |
|                | 製造番号[年式] | [ 年 月 ]    |
|                | 載替       | 無          |
|                | その他情報    | PTOポンプ付    |

|                 |      |   |  |  |
|-----------------|------|---|--|--|
| 上物情報2<br>(クレーン) | メーカー | [ |  |  |
|-----------------|------|---|--|--|

車両チェックシート

|      |             |      |              |
|------|-------------|------|--------------|
| 管理番号 | 28016       | 形状   | トラクタ         |
| 車名   | 日野          | 通称名  | プロフィア        |
| 型式   | LKG-SH1EDAG | 車台番号 | SH1EDA-11xxx |

日付:

トラクタ

| 項目   | 内容               | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|------|------------------|-------|------|----|
| エンジン | エンジン<br>エンジンオイル  | 液量    | ○    |    |
|      |                  | 漏れ    | ○    |    |
|      |                  | 汚れ    | ○    |    |
|      |                  | 水混入   | ○    |    |
|      |                  | 異音・振動 | ○    |    |
|      | ターボ              | 油漏れ   | ○    |    |
|      |                  | 異音    | ○    |    |
|      |                  | 配管    | ○    |    |
|      | ブローバイ・排圧         |       | ○    |    |
|      | 燃料・噴射ポンプ         | 漏れ    | ○    |    |
|      |                  | 噴け不良  | ○    |    |
|      | ファンベルト           | 緩み・鳴き | ○    |    |
|      | 冷却水              | 液量    | ○    |    |
|      | ウォーターポンプ         | 漏れ    | ○    |    |
|      |                  | 汚れ    | ○    |    |
|      |                  | ホース損傷 | ○    |    |
|      |                  | 水温    | ○    |    |
|      |                  | 取付    | ○    |    |
|      | マフラー<br>排ガス・触媒装置 | 腐食    | ○    |    |
|      |                  | 詰まり   | ○    |    |
|      |                  | 黒煙・白煙 | ○    |    |
| 報告欄  |                  |       |      |    |

| 項目           | 内容            | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|--------------|---------------|-------|------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション         | ギア鳴り  | ○    |    |
|              |               | ギア抜け  | ○    |    |
|              |               | オイル漏れ | ○    |    |
|              |               | 異音・振動 | ○    |    |
|              | クラッチ          | すべり   | ○    |    |
|              |               | 切れ不良  | ○    |    |
|              |               | 切れ位置  | ○    |    |
|              |               | 異音    | ○    |    |
|              | クラッチ マスターオイル  | 漏れ    | ○    |    |
|              | デファレンシャル      | 油漏れ   | ○    |    |
|              |               | 異音    | ○    |    |
|              | フロベラ・ドライブシャフト | 異音    | ○    |    |
|              |               | ガタ    | ○    |    |
|              | PTO           | 作動不良  | ○    |    |
|              |               | オイル漏れ | ○    |    |
| ガタ・異音        |               | ○     |      |    |
| 報告欄          |               |       |      |    |

| 項目  |             | 有無 | 対応 |
|-----|-------------|----|----|
| 装備類 | スベアキー キャブ   | 有  |    |
|     | スベアキー 燃料タンク | 有  |    |
|     | スベアキー 上物    | 無  |    |
|     | キーレス        | 無  |    |
|     | 取扱説明書       | 無  |    |
|     | 整備記録簿       | 無  |    |
|     | カーテン        | 有  |    |
|     | フロアマット      | 有  |    |
|     | 工具          | 無  |    |
|     | ジャッキ        | 無  |    |
|     |             |    |    |
|     |             |    |    |

| 項目        | 内容     | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|-----------|--------|-------|------|----|
| 制動装置・その他  | ブレーキ   | 効き具合  | ○    |    |
|           | ABS    |       | ○    |    |
|           | エアマスター | 不良・油漏 |      |    |
|           | 駐車ブレーキ | 効き具合  | ○    |    |
|           | 坂道発進装置 |       | ○    |    |
| エア・コンプレッサ |        | 漏れ    | ○    |    |
|           |        | 不良    | ○    |    |
| 報告欄       |        |       |      |    |

| 項目            | 内容        | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|---------------|-----------|-------|------|----|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル      | 遊び    | ○    |    |
|               |           | ガタ・異音 | ○    |    |
|               | ギアボックス    | 油漏れ   | ○    |    |
|               |           | 損傷    | ○    |    |
|               | パワーステアリング | 油漏れ   | ○    |    |
|               |           | 異音    |      |    |
|               | リーフスプリング  | 損傷    |      |    |
|               |           | エアサス  | 損傷   | ○  |
|               |           | エア漏れ  | ○    |    |
|               |           | 作動不良  | ○    |    |
| 報告欄           |           |       |      |    |

| 項目              | 内容           | 点検項目 | 点検結果 | 対応      |
|-----------------|--------------|------|------|---------|
| 電装関係(外装)        | ヘッドライト       |      | ○    |         |
|                 | フォグランプ       |      | ○    |         |
|                 | ウインカー        |      | ○    |         |
|                 | ストップランプ      |      | ○    |         |
|                 | 車幅灯(マーカー)    |      | ○    |         |
|                 | 車高灯          |      |      |         |
|                 | 作業灯・庫内灯      |      | ○    |         |
|                 | ナンバー灯        |      | ○    |         |
| 電装関係(内装)        | ワイパー         |      | ○    |         |
|                 | パワーウインドウ     |      | ○    |         |
|                 | 集中ドアロック      |      | ○    |         |
|                 | 格納ミラー        |      | ○    |         |
|                 | 電動ミラー        |      | ○    |         |
|                 | ホーン          |      | ○    |         |
|                 | ラジオ・オーディオ    |      |      |         |
|                 | バックアイカメラ     |      | △    | 外部カメラ無し |
| 電装関係(バッテリー)     | 計器類 点灯状態     |      | ○    |         |
|                 | ルームランプ       |      | ○    |         |
|                 | セルモータ        |      | ○    |         |
| エアコン            | バッテリー(ターミナル) |      | ○    |         |
|                 | オルタネータ(ダイナモ) |      | ○    |         |
|                 | コンプレッサー      |      | ○    |         |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 | 風量           |      | ○    |         |
|                 | ガス           |      | ○    |         |
|                 |              |      | ○    |         |
| その他報告欄          |              |      |      |         |

| 項目         | 内容       | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------------|----------|------|------|----|
| 上物関係       | カブラ損傷    |      | ○    |    |
|            | 連結配管ホース類 |      | ○    |    |
|            | スロープガイド  |      | ○    |    |
|            | その他損傷    |      | ○    |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
| 報告欄        |          |      |      |    |
| 上記項目状況など記入 |          |      |      |    |

タイヤ  
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

5

4

( 1 A )

( 1 A )

( )

( )

( 1 )

( 1 )

( 1 )

( 1 )

( 2 A )

( 2 A )

( 2 A )

( 2 A )

( )

( )

( )

( )

スベア

12

( 2 A )

( )

・ タイヤサイズ

F 315/80R 22.5

R 11R 22.5 16PR

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入

\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

日付:

トラクタ

| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 |     | 外装                    |               | 点検者 報告欄 |             |
|-------|-----|-----------------------|---------------|---------|-------------|
| シート破れ | 無   |                       | キャブ修復暦        | 無       | ( )         |
| 破損    | 無   | ( )                   | キャブ・コーションプレート | 有       |             |
| スイッチ類 | 良好  | ( )                   | フロントガラス状態     | 傷あり     | [ ]         |
| 汚れ    | 少ない |                       |               | 傷の程度    | [ 点キズ ] ( ) |
| 欠品    | 有   | ( センターコンソールボックス2箇所欠 ) | シャーシ サビ       | 小       |             |
| その他   |     | ( オーディオ欠 )            | フレーム曲がり・修復暦   | 無       | ( )         |
|       |     |                       | ボデー修復暦        | 無       | ( )         |