

車両情報シート

No	管理番号	28023	形状	粉粒体運搬車
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	BDG-FR1APYA	車台番号	FR1APY-10xxx

基本情報	年式	平成20 (2008)	年	7	月
	エンジン型式	A09C			
	排気量	8,860 cc			
	馬力	350 ps			
	最大積載量	12,300 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	大型			
	車体 長さ	車検証 9570 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3300 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	498 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(平成20 年 6 月)
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	300	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	有	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2021/4/8

粉流体運搬車

上物情報1	メーカー	極東開発工業	[		]
	型式	JA13-15C-S			
	製造番号[年式]	08J053001N	[	年	月]
	品名	パラセメント			
	比重				
	タンク容積	12300 L			
	タンク層	1 層			
	マンホール数	2 個			
	コンプレッサー	スクリー	[		]
	タンク材質	鉄			
	載替	無			
	その他情報				

車両チェックシート

管理番号	28023	形状	粉粒体運搬車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	BDG-FR1APYA	車台番号	FR1APY-10xxx

日付:

粉流体運搬車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		マフラー 排ガス・触媒装置	腐食	○
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄	マフラー取付ボルト折れ			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		×	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	コンプレッサー作動確認 圧力・排出確認		○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]					
FF	FR	RF	RR	17.5	17.5
				(3 B)	(3 B)
FF	FR	RF	RR	17.5	17.5
				(3 B)	(3 B)
				11.5	3
				(2 B)	(3 B)
FF	FR	RF	RR	17.5	17
				(3 B)	(3 B)
				11.5	9
				(2 B)	(2 B)
FF	FR	RF	RR	スベア	
				9.5	
				(3 A)	

- ・ タイヤサイズ F 11R 22.5
R 11R 22.5
- ・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 必須 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
- ・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 必須 各タイヤのホイールを()に記入
- ・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要


車両チェックシート

管理番号	28023	形状	粉粒体運搬車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	BDG-FR1APYA	車台番号	FR1APY-10xxx

日付:

粉流体運搬車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	(不明)
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり []
汚れ	多い			傷の程度 [点キズ] (飛石)
欠品	無	()	シャーシ サビ	中
その他			フレーム曲がり・修復暦	(不明)
			ボデー修復暦	(不明)