

車両情報シート

No	管理番号	28048	形状	冷凍車
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	TPG-NJR85AN	車台番号	NJR85-7051xxx

基本情報	年式	平成27 (2015)	年	11	月
	エンジン型式	4JJ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	小型(5t未満)			
	車体 長さ	車検証 5070 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 1880 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 2770 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	96 千km	[	実走	]
	タコグラフ	無	[		(年 月)
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒	[スムーサー] 他 ()
	ペダル数	2			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[	ディスク	]
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[	排気B	] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[		]
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	75 L +	L +	L	
	燃料	軽油	[		]
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	無
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2021/2/18

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ	[		]
	型式				
	製造番号[年式]	F155143	[	平成27 年 11 月	]
	床材質・形状	ステン	[	フラット	]
	内寸法 長	3100 mm			
	内寸法 幅	1740 mm			
	内寸法 高	1820 mm			
	間口 幅	1740 mm			
	間口 高	1820 mm			
	サイドドア	有	[	スライド	]
	サイドドア寸法	幅: 820 mm 高: 1620 mm			
	床面地上高	810 mm			
	ラッシングレール	段			
	床フック	対 []			
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 50 mm			
	中間柱				
	ジョロダーレール	無	[		]
	横根太	鉄			
	載替	無			
	その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ	[		]
	型式	XL22H0C-Q			
	製造番号[年式]	F155143	[	平成27 年 11 月	]
	冷凍方式	直結式			
	設定温度	30 度 ~ -5 度			
	冷却テスト	外気温 8 度 1 h → -5 度			
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]			
	アワメータ	EG h スタンバイ h			
	その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	28048	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TPG-NJR85AN	車台番号	NJR85-7051xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		マフラー	腐食	○
		排ガス・触媒装置	詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		クラッチ		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
		クラッチ マスターオイル	漏れ	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
		フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
	PTO	ガタ	○	
		作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		損傷	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄				
上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]	2 4			
	FF	(1 A)	(1 A)	
	FR			
	RF	5 5 5 5		
	RR	(2 A) (2 A) (2 A) (2 A)		
		() () () ()		
	スベア	10		
		(1 A) ()		
	・ タイヤサイズ	F 195/75R 15		
		R 175R14 8PR		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	28048	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TPG-NJR85AN	車台番号	NJR85-7051xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者	報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	()
破損	有	(センターコンソールボックス奥穴有)	キャブ・コーションプレート	有	()
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	良好	[] ()
汚れ	少ない	()		傷の程度 []	()
欠品	無	()	シャーシ サビ	小	()
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()
			ボデー修復暦	無	()