

車両情報シート

No	管理番号	28070	形状	ウイング
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	PK-FW1EXWJ	車台番号	FW1EXW-14xxx

基本情報	年式	平成17 (2005)	年	11	月
	エンジン型式	E13C			
	排気量	12,910 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	13,100 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	大型			
	車体 長さ	車検証 11990 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3760 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	523 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [フロシフト] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[総輪]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	無		
	燃料タンク	L + L + L		
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	8×4		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	無	
その他装備	社外ナビ		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2021/3/3

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[		]
	型式	DMB			
	製造番号[年式]	W7HE891	[	年	月]
	床材質・形状	木	[		]
	内寸法 長	9600 mm			
	内寸法 幅	2370 mm			
	内寸法 高	2600 mm			
	間口 幅	2370 mm			
	間口 高	2560 mm			
	サイドドア	無	[		]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm			
	床面地上高	1010 mm			
	ラッシングレール	2 段			
	床フック	9 対	[	引出	]
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: mm リア: mm			
	中間柱	可倒			
	ジョロダーレール	有	[	レール	]
	横根太	アルミ			
	載替	無			
	その他情報	ジョロダーレール4列 中央側スタンション1対			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[		]
	型式			
	製造番号[年式]	[	年	月]
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度 h → 度		
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [	コード	]
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[		]	*跳上の場合⇒ [		]
	メーカー	[		]			
	型式						
	製造番号						
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm					
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm					
	その他情報						

車両チェックシート

管理番号	28070	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	PK-FW1EXWJ	車台番号	FW1EXW-14xxx

2
日付： 2021/3/3

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
			噴け不良	○
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		マフラー	腐食	○
	排ガス・触媒装置	詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音		
	リーフスプリング	異音		
		損傷		
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄		作動不良	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
			○	
ウイング	ウイングシリンダー		○	
			○	
冷凍機	冷凍機作動			
	エバポレータ	ファン・風量		
		異音		
	コンプレッサー	ベルト張・鳴		
		異音		
	コンデンサ	ファンモータ		
		色・量		
	冷媒サイトグラス	油量・漏れ		
		異音		
サブエンジン				
パワーゲート	パワーゲート作動			
ラジコン・リモコン作動				
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
			○	
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	2	0	
	FR	(2 B)	(2 B)	
	RF	6	5	
	RR	(2 B)	(2 B)	
		1	1	3
		(2 B)	(1 B)	(2 B)
		3	2	2
		(2 B)	(2 B)	(2 B)
		スベア	3	
・ タイヤサイズ	F 245/70R19.5			
	R "			
	・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他			
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
	・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
	* 各タイヤのホイールを()に記入			
	・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入			
	* ない場合は記載不要			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2021/3/3


管理番号	28070	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	PK-FW1EXWJ	車台番号	FW1EXW-14xxx

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態




S



U



U



U



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	有		キャブ修復暦	無 ()
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	不良	(暖気不良)	フロントガラス状態	傷あり [修正可]
汚れ	中			傷の程度 [飛石] ()
欠品	有	(タコグラフ)	シャーシ サビ	無 ()
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			ボデー修復暦	無 ()