

車両情報シート

No	管理番号	28079	形状	ウイング
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-510xxx

基本情報	年式	令和2(2020)	年	3	月
	エンジン型式	6R20			
	排気量	10,670 cc			
	馬力	394 ps			
	最大積載量	13,400 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	大型			
	車体 長さ	車検証 11970 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3760 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	37 千km			[	実走	]		
	タコグラフ	有	[	別体	]	(	年	月	)
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒	[		]	他(シフトバイロット)	
	ペダル数	2							
	ターボ	有							
	ブレーキ	AOH	[	ドラム	]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[	リターダ	]	リターダの場合⇒	[	EG	]
	エアサス	有	[	リア	]				
	速度抑制装置	有							
	PM装置	有							
	燃料タンク	300	L	+	300	L	+		L
	燃料	軽油	[		]				
	アドブルー使用	有							
	駆動方式	6×2(後2軸)							
小型形状		←大型の場合は空欄							

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2021/6/1

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[		]
	型式	DKL			
	製造番号[年式]	W9D4638	[	年	月]
	床材質・形状	鉄	[	フラット	]
	内寸法 長	9580 mm			
	内寸法 幅	2350 mm			
	内寸法 高	2500 mm			
	間口 幅	2370 mm			
	間口 高	2420 mm			
	サイドドア	無	[		]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm			
	床面地上高	1180 mm			
	ラッシングレール	3 段			
	床フック	9 対	[	引出	]
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: 30 mm リア: 20 mm			
	中間柱	可倒			
	ジョロダーレール	無	[		]
	横根太	アルミ			
	載替	無			
	その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[		]
	型式			
	製造番号[年式]	[	年	月]
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度 h → 度		
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [コード		]
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[		]	*跳上の場合⇒ [		]
	メーカー	[		]			
	型式						
	製造番号						
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm					
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm					
	その他情報						

車両チェックシート

管理番号	28079	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-510xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	△
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
			噴け不良	○
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		マフラー	腐食	○
	排ガス・触媒装置	詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		クラッチ		
		すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○	
		フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
	PTO	ガタ	○	
		作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音	
		損傷		
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉 ウイングシリンダー		○	
			○	
冷凍機	作動油 量・漏れ 冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 コンプレッサー コンデンサ 冷媒サイトグラス サブエンジン		○	
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	7	8	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	6	6	5
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		8	8	7
		(2 A)	(2 A)	(2 A)
		スベア	12	
		(2 A)	()	
・ タイヤサイズ F 275/80R 22.5				
R 275/80R 22.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	28079	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-510xxx

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		傷の程度 [] ()	
欠品	無	()	シャーシ サビ	
その他			フレーム曲がり・修復暦	
			ボデー修復暦	