

車両情報シート

No	管理番号	28100	形状	ウイング
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	ADG-FD7JLWA	車台番号	FD7JLW-12xxx

日付: 2021/3/25

ウイング・バン・冷凍車

基本情報	年式	平成18(2006)年	3月
	エンジン型式	J07E	
	排気量	6,400 cc	
	馬力	210 ps	
	最大積載量	2,850 kg	
	車検	抹消 [年 月 日]	
	積載クラス	中型(8t未満)	
	車体長さ	車検証 8680 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2350 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 3460 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	710 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(平成18年 2月)
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ・]
	ETC	有		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス []		
	型式	HFDLA-MJABMK		
	製造番号[年式]	2KQ8350-01	[年 月]	
	床材質・形状	木	[フラット]	
	内寸法 長	6200 mm		
	内寸法 幅	2230 mm		
	内寸法 高	2320 mm		
	間口 幅	2200 mm		
	間口 高	2230 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm	高: mm	
	床面地上高	1030 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	5 対	[引出]	
	スタンション	個		
壁厚	サイド: 25 mm	リア: 20 mm		
中間柱	可倒			
ジョロダーレール	無 []			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式	[]		
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合→ [コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ	h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	28100	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	ADG-FD7JLWA	車台番号	FD7JLW-12xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
	報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良	○	
			切れ位置	○	
			異音	○	
	クラッチ	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音		○	
			ガタ	○	
	PTO	作動不良			
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ						
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ
[残りmm表示]

FF		4	5	
FR		(3 A)	(3 A)	
RF	3	3	4	4
RR	(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
	スペア	11		
		(2 A)	()	

・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5
R 225/80R 17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	無	
工具	無	
ジャッキ	無	


車両チェックシート

管理番号	28100	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	ADG-FD7JLWA	車台番号	FD7JLW-12xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	